

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
(ФГУП "ВНИИМС")**



**Государственная система обеспечения единства измерений**

**Уровнемеры буйковые Proservo NMS8x**

**Методика поверки**

**МП 208-071-2017**

Москва  
2017 г.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий документ распространяется на уровнемеры буйковые Proservo NMS8x, изготавливаемые фирмой Endress+Hauser Yamanashi Co. Ltd, Япония, предназначены для непрерывного измерения уровня различных продуктов, уровня раздела фаз и плотности продуктов: жидкостей (в т.ч. нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных газов), вязких жидких масс в резервуарах, сосудах и аппаратах различного типа при учетных операциях и технологическом учете.

1.2 Интервал между поверками - 5 лет.

## 2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении первичной и периодической поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр, п.7.1;
- проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО), п.7.2;
- опробование, п.7.3;
- определение метрологических характеристик, п.7.4.

## 3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

- рабочий эталон 1-ого разряда по ГОСТ 8.477-82 (уровнемерная поверочная установка по ГОСТ 8.321-2013);
- рулетка измерительная металлическая 2-го класса по ГОСТ 7502-98, компарированная по МИ 1780-87;
- плотномеры портативные DM-230.1А и DM-230.2А (диапазон измерений плотности от 650 до 1650 кг/м<sup>3</sup> с пределом допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 кг/м<sup>3</sup> и диапазоном измерений температуры от минус 40 до плюс 85 °C с пределом допускаемой абсолютной погрешности ±0,2 °C) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 51123-12);
- паста водочувствительная (ТУ 26 4210-005-1643778-00);
- миллиамперметр постоянного тока для измерения в диапазоне от 0/4 до 20 мА с относительной погрешностью измерений не более ±0,05 %;
- источник постоянного тока напряжением 24 В;
- источник переменного тока 220 В частотой 50 Гц;
- подставка для уровнемера (для поверки с демонтажем согласно п. 7.4.1);
- ареометр по ГОСТ 18481-81 (диапазон измерений от 650 до 1070 кг/м<sup>3</sup> (для нефти), от 650 до 2000 кг/м<sup>3</sup> (общего назначения)), допускаемая погрешность ±0,5 кг/м<sup>3</sup>);
- переносные пробоотборники по ГОСТ 2517-12;
- гири второго класса точности по ГОСТ 7328-2001 (для поверки весовым методом согласно п. 7.4.3);
- компьютер с установленной сервисной программой FieldCare (DeviceCare).

3.2 Допускается применение аналогичных указанным в п. 3.1 средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

3.3 Все средства измерений должны быть поверены органами метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ**

4.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определяемые:

- правилами безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на предприятии, поверочной установке;
  - правилами безопасности при эксплуатации используемых эталонных средств измерений, испытательного оборудования и поверяемого уровнемера, приведенными в эксплуатационной документации;
  - правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
  - правилами защиты от статического электричества на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях;
  - правилами эксплуатации устройств, работающих под избыточным давлением.

4.2 Доступ к средству измерения должен быть свободным. При необходимости предусматривают лестницы и площадки или переходы с ограждениями, соответствующие правилам безопасности.

4.3 Монтаж электрических соединений проводят в соответствии с ГОСТ 12.3.032 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII).

4.4 К поверке допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и изучившие эксплуатационную документацию и настоящий документ.

## **5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ**

5.1 При проведении поверки соблюдаают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C от -10 до +35;
  - относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
  - атмосферное давление, кПа от 86 до 107;
  - отсутствия электрических и магнитных полей, влияющих на работу приборов;
  - отсутствие вибрации и тряски, влияющие на работу приборов.

5.2 При проведении периодической поверки по п.7.3.2 соблюдаются рабочие условия эксплуатации, при этом условия для окружающего воздуха соблюдаются, как указано в п.5.1.

5.3 Не рекомендуется проведение поверки при сильном ветре или сильном штурме. Движения стенок резервуара могут оказывать влияние не только на безопасность, но и на точность измерений.

5.4 Допускается проводить поверку в рабочем диапазоне изменения уровня в резервуаре.

## 6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проверяют наличие действующих свидетельств о поверке и знаков поверки на средствах поверки;
- проверяют наличие паспорта и руководства по эксплуатации. В случае их отсутствия, документы запрашиваются у владельца средства измерений;
- проверяют правильность монтажа уровнемера в соответствии с требованиями технической документации;
- в случае если отклонение от требований технической документации могут оказать влияние на точность измерений, то поверка не может быть продолжена до их устранения.

### 6.2 Проверка токового выхода (при его наличии)

Для проверки токового выхода задают в рабочем меню "моделирование" ("simulation") не менее трёх токовых значений (например, 4, 12 и 20 мА) в произвольном порядке.

Отклонение измеренного значения от заданного по токовому сигналу определяют по формуле

$$\delta i = \frac{I_s - I_y}{D} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где

$I_y$  - значение тока на выходе уровнемера в мА;

$I_s$  – проверочное значение тока в мА;

$D$  – диапазон изменений выходного сигнала, мА.

Уровнемер считают проверенным по токовому выходу, если отклонение измеренного значения от заданного не превышает  $\pm 0,25\%$  от диапазона измерений.

**Примечание.** Для уровнемеров, имеющих цифровой выход (HART®, Modbus, V1, Mark Space и т.д.), а также имеющих токовый выход, но работающих в одно- или многоадресном режиме HART проверка токового выхода не требуется.

## 7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют:

- отсутствие механических повреждений на уровнемере, препятствующих его применению;
  - соответствие паспортной таблички уровнемера требованиям эксплуатационной документации;
  - соответствие комплектности уровнемера указанной в документации;
  - наличие свидетельства о предыдущей поверке (при периодической поверке).
- Уровнемер, не прошедший внешний осмотр, к поверке не допускают.

### 7.2 Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО)

Номер версии ПО уровнемера отображается на дисплее преобразователя при его включении как неактивные данные, не подлежащие изменению (рисунок 1).




Рисунок 1 – Отображение версии ПО при включении уровнемера.

Также номер версии ПО уровнемера доступен для отображения:

- в программном обеспечении FieldCare в разделе: Diagnostics → Device information → Firmware version (Диагностика → Информация о приборе → Версия программного обеспечения);
- на дисплее прибора выбором следующих разделов в меню прибора: Diagnostics → Device info → Firmware version (Диагностика → Информация о приборе → Версия прибора), как показано на рисунке 2.




Рисунок 2 – Отображение номера версии программного обеспечения на дисплее.

Доступ к цифровому идентификатору программного обеспечения (контрольной сумме исполняемого кода) не возможен.

Результаты проверки считаются положительными, если отображаются следующие идентификационные данные программного обеспечения, указанные в таблице 1.

Таблица 1- Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	NMS8x
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 01.yy.zz
Цифровой идентификатор ПО	не отображается

### 7.3 Опробование

Опробуют уровнемер:

- с демонтажем при измерении уровня жидкости, залитой в сосуд, с геометрическими параметрами, превышающими геометрические размеры буйка, при изменении уровня жидкости.
- без демонтажа, на месте эксплуатации, при имеющейся возможности увеличения/уменьшения уровня продукта в резервуаре.

Проверяют наличие диагностических сообщений и ошибок, связанных с изменением калибровки барабана.

Результат опробования считают положительным, если при увеличении/уменьшении уровня/расстояния соответствующим образом изменялись показания на дисплее прибора.

## 7.4 Определение метрологических характеристик

Проверка уровнемера может проводиться по процедуре одним из методов, описанных в пунктах 7.4.1 или 7.4.2 или 7.4.3 с демонтажем или на месте эксплуатации.

**Примечание.** Определение метрологических характеристик измерений уровня границы раздела сред и плотности проводится только в том случае, если эти опции были выбраны при заказе прибора.

### 7.4.1 Проверка с демонтажем

Проверка с демонтажем проводится с использованием в качестве эталонного средства измерений уровнемерной поверочной установки или рулетки, выбор средства поверки определяется используемым диапазоном измерений.

Уровнемер закрепляют на подставке, имеющей посадочное место, соответствующее ответному фланцу уровнемера. Подставку с уровнемером закрепляют горизонтально с погрешностью не более  $\pm 3^\circ$ , как показано на рисунке 3, на высоте не менее 0,5 метра. В качестве таких мест установки могут быть использованы помещения цехов, лестничные пролеты, произвольный сосуд с возможностью установки уровнемера и т.п.

Непосредственно под уровнемером устанавливают сосуд (диаметром не менее 10 см и уровнем наполнения не менее 30 см), заполненный водой. При проверке канала измерений уровня раздела сред сосуд заполняют жидкостью, отличающейся по плотности не менее чем на  $100 \text{ кг}/\text{м}^3$  от основной жидкости (наполнение сосуда данной жидкостью не менее 30 см). В качестве такой жидкости может быть использовано масло (например, моторное).




Рисунок 3 – Проведение поверки уровнемера с демонтажем.

#### 7.4.1.1 Определение метрологических характеристик измерений уровня

Проводят измерение расстояния между подставкой уровнемера и уровнем жидкости в сосуде в двух точках. Для изменения расстояния допускается перемещение сосуда с жидкостью относительно уровнемера и наоборот. Проводят измерение уровня эталонным средством измерений  $L_{Pyч}$  и уровнемером  $L_{yp}$  в каждой точке.

Отсчет показаний по рулетке должен проводится с точностью до половины цены деления рулетки. Измерения проводят два раза, при этом разность между результатами измерений не должна превышать 1 мм.

При несоблюдении данного условия проводят дополнительно два измерения уровня жидкости, а за значение уровня жидкости в сосуде  $L_{Pyч}$  принимают среднее арифметическое значение:

- трех наиболее близких измерений;
- четырех измерений (в случае их симметричного расположения относительно их среднего арифметического значения).

Для измерения значения уровня с помощью дисплея прибора или компьютера с сервисной программой FieldCare (DeviceCare), установленной на компьютере, подается команда “level” (рисунки 4 и 5). Далее прибор самостоятельно в течении некоторого времени производит измерение уровня и выводит полученное значение на дисплей и/или экран компьютера.




Рисунок 4 – Дисплей уровнемера. Подача команды уровнемеру.




Рисунок 5 – Сервисная программа FieldCare/DeviceCare. Подача команды уровнемеру.

Заносят в протокол (Приложение А) результаты измерений уровня продукта эталонным средством измерений и уровнемером для каждой точки с экрана компьютера или с дисплея уровнемера.

Значение абсолютной погрешности измерения уровня  $\Delta L$  определяют по формуле

$$\Delta L = L_{yp} - L_{Pyч}, \quad (2)$$

где

$L_{yp}$  – измеренное значение уровнемером, в мм,

$L_{Pyч}$  – измеренное значение эталоном, в мм.

Уровнемер считают выдержаншим поверку, если полученное наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровня в каждой точке не превышает предела допускаемой погрешности  $\pm 1$  мм.

#### 7.4.1.2 Определение метрологических характеристик измерений уровня раздела фаз.

Проводят измерение уровня раздела фаз по рулетке  $L_{РучРФ}$  и уровнемером  $L_{упРФ}$  в двух точках. Для изменения расстояния допускается перемещение сосуда с жидкостью относительно уровнемера и наоборот.

Отсчет показаний должен проводится с точностью до половины цены деления рулетки. Измерения проводят два раза, при этом разность между результатами измерений не должна превышать 1 мм.

При несоблюдении данного условия проводят дополнительно два измерения уровня жидкости, а за значение уровня раздела фаз жидкостей в сосуде  $H$  принимают среднее арифметическое значение:

- трех наиболее близких измерений;
- четырех измерений (в случае их симметричного расположения относительно их среднего арифметического значения).

Для измерения уровня раздела фаз с помощью дисплея прибора или компьютера с сервисной программой FieldCare (DeviceCare) подается команда “IF level” (рисунки 4 и 5). Далее прибор самостоятельно в течении некоторого времени проводит измерение уровня раздела фаз и выводит полученное значение на дисплей и/или экран компьютера.

Заносят в протокол (Приложение А) результаты измерений уровня раздела фаз продукта рулеткой и уровнемером для каждой точки с экрана компьютера или с дисплея уровнемера.

Значение абсолютной погрешности измерений уровня раздела фаз  $\Delta L_{РФ}$  определяется по формуле

$$\Delta L_{РФ} = L_{упРФ} - L_{РучРФ}, \quad (3)$$

где

$L_{упРФ}$  – измеренное значение уровнемером, в мм,

$L_{РучРФ}$  – измеренное значение рулеткой, в мм.

Уровнемер считают выдержаншим поверку, если полученное наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровня раздела фаз в каждой точке не превышает предела допускаемой погрешности  $\pm 2$  мм.

#### 7.4.1.3 Определение метрологических характеристик измерений плотности.

Определение метрологических характеристик измерений плотности проводят сличением значений, полученных при измерении плотности с помощью ареометра с пробоотборником или переносного плотномера (ручные измерения) и с помощью уровнемера.

Используют две жидкости, плотности которых находятся в рабочем диапазоне измерений плотности уровнемера. Не допускается использование жидкостей с содержанием растворенного газа, а также жидкостей, способных разрушить материал уровнемера.

Для измерений плотности уровнемером с помощью дисплея прибора или компьютера с сервисной программой FieldCare (DeviceCare) подается команда “upper density”. Далее прибор самостоятельно в течении некоторого времени проводит измерение плотности и выводит полученное значение на дисплей и/или экран компьютера.

Ручные измерения проводят два раза для каждой из жидкостей, при этом разность между результатами измерений не должна превышать  $0,5$  кг/м<sup>3</sup>.

При несоблюдении данного условия проводят дополнительно два измерения плотности жидкости, а за значение плотности жидкости в сосуде принимают среднее арифметическое значение:

- трех наиболее близких измерений;
- четырех измерений (в случае их симметричного расположения относительно их среднего арифметического значения).

Заносят в протокол (Приложение А) результаты измерений плотности эталоном и уровнемером с экрана компьютера или с дисплея прибора.

Значение абсолютной погрешности измерений плотности  $\Delta\rho$  определяют по формуле

$$\Delta\rho = \rho_{yp} - \rho_{Pyч}, \quad (4)$$

где

$\rho_{yp}$  - значение плотности, измеренное уровнемером, в кг/м<sup>3</sup>,

$\rho_{Pyч}$  - значение плотности, измеренное ареометром или плотномером, в кг/м<sup>3</sup>.

Уровнемер считают выдержаншим поверку, если полученное наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений плотности каждой жидкости не превышает предела допускаемой погрешности  $\pm 3$  кг/м<sup>3</sup>.

#### 7.4.2 Проверка без демонтажа на месте эксплуатации

Определение метрологических характеристик может проводиться одним из двух методов: с помощью рулетки, плотномера/ареометра или весовым методом.

7.4.2.1. Определение метрологических характеристик с помощью рулетки, плотномера/ареометра.

При проведении измерений поверхность жидкости в резервуаре должна быть ровной/спокойной, перемешивающее устройство в резервуаре (при его наличии) отключено. Заполнение/опорожнение резервуара в процессе измерений не допускается. Время отставания продукта должно быть не менее 2-х часов.

##### 7.4.2.2 Определение метрологических характеристик измерений уровня.

Измерения проводят на двух уровнях взлива в рабочем диапазоне.

Измеряют уровень продукта в резервуаре при помощи рулетки. Отсчет показаний должен проводится с точностью до половины цены деления на рулетки. Измерения проводят два раза, при этом разность между результатами измерений не должна превышать 1 мм. При несоблюдении данного условия проводят дополнительно два измерения уровня жидкости, а за значение уровня жидкости в резервуаре  $L_{Pyч}$  принимают среднее арифметическое значение:

- трех наиболее близких измерений;
- четырех измерений (в случае их симметричного расположения относительно их среднего арифметического значения).

За время проведения измерений значение уровня продукта в резервуаре не должно измениться более чем на 1 мм. При несоблюдении данного условия процедуру измерений уровня продукта в резервуаре повторяют.

Для измерений уровня уровнемером с помощью дисплея прибора или компьютера с сервисной программой FieldCare (DeviceCare) подается команда “level” (рисунки 4 и 5). Далее прибор самостоятельно в течении некоторого времени проводит измерение уровня и выводит полученное значение на дисплей и/или экран компьютера.

Заносят в протокол (Приложение А) результаты измерений уровня продукта рулеткой и уровнемером с экрана компьютера или с дисплея уровнемера.

Заносят в протокол данные о величине допустимой погрешности задания базовой высоты уровнемера.

Значение абсолютной погрешности измерений уровня  $\Delta L$  определяется по формуле

$$\Delta L = L_{yp} - L_{Pyч}, \quad (5)$$

где

$L_{yp}$  – измеренное значение уровнемером, в мм,

$L_{Pyч}$  – измеренное значение рулеткой, в мм.

Уровнемер считают выдержавшим поверку, если полученное наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровня не превышает суммы допускаемых погрешностей измерений уровня рулеткой, уровнемером в заданном диапазоне и погрешности задания базовой высоты резервуара.

#### 7.4.2.3 Определение метрологических характеристик измерений уровня раздела фаз.

Измеряют уровень раздела фаз продукта в резервуаре при помощи рулетки с нанесенным на нее слоем водочувствительной пасты или электронной рулетки. Для рулетки отсчет показаний должен проводится с точностью до половины цены деления рулетки. Измерения проводят два раза, при этом разность между результатами измерений не должна превышать 1 мм. При несоблюдении данного условия проводят дополнительно два измерения уровня жидкости, а за значение уровня раздела фаз в резервуаре  $L_{PyчРФ}$  принимают среднее арифметическое значение:

- трех наиболее близких измерений;
- четырех измерений (в случае их симметричного расположения относительно их среднего арифметического значения).

За время проведения измерений значение уровня продукта в резервуаре не должно изменяться более чем на 1 мм. При несоблюдении данного условия процедуру измерений уровня продукта в резервуаре повторяют.

Для измерений уровня раздела фаз уровнемером с помощью дисплея прибора или компьютера с сервисной программой FieldCare (DeviceCare) подается команда “IF level” (рисунки 4 и 5). Далее прибор самостоятельно в течении некоторого времени проводит измерение уровня раздела фаз и выводит полученное значение на дисплей и/или экран компьютера.

Заносят в протокол (Приложение А) результаты измерений уровня раздела фаз рулеткой и уровнемером с экрана компьютера или с дисплея уровнемера.

Значение абсолютной погрешности измерений уровня раздела фаз  $\Delta L_{РФ}$  определяется по формуле

$$\Delta L_{РФ} = L_{ypРФ} - L_{PyчРФ}, \quad (6)$$

где

$L_{ypРФ}$  – измеренное значение уровнемером, в мм,

$L_{PyчРФ}$  – измеренное значение рулеткой, в мм.

Уровнемер считают выдержавшим поверку, если полученное наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений уровня раздела фаз не превышает суммы допускаемых погрешностей измерений уровня раздела фаз рулеткой, уровнемером в заданном диапазоне и погрешности задания базовой высоты резервуара.

#### 7.4.2.3 Определение метрологических характеристик измерений плотности

Проводят измерение плотности с помощью ареометра с пробоотборником (по ГОСТ 2517-2012) или переносного плотномера (ручные измерения) и с помощью уровнемера. Ручные измерения проводят два раза, при этом разность между результатами измерений не должна превышать  $0,5 \text{ кг}/\text{м}^3$ . При несоблюдении данного условия проводят дополнительно два измерения плотности жидкости, а за значение плотности жидкости в резервуаре  $\rho$  принимают среднее арифметическое значение:

- трех наиболее близких измерений;
- четырех измерений (в случае их симметричного расположения относительно их среднего арифметического значения).

Для измерения плотности уровнемером с помощью дисплея прибора или компьютера с сервисной программой FieldCare (DeviceCare) подается команда “upper density” (рисунки 4 и 5). Далее прибор самостоятельно в течении некоторого времени проводит измерение плотности и выводит полученное значение на дисплей и/или экран компьютера.

Заносят в протокол (приложение А) результаты измерений плотности продукта плотномером/ареометром и уровнемером с экрана компьютера или с дисплея уровнемера.

Значение абсолютной погрешности измерений плотности  $\Delta\rho$  определяют по формуле

$$\Delta\rho = \rho_{up} - \rho_{Pyc}, \quad (7)$$

где

$\rho_{up}$  – значение плотности, измеренное уровнемером, в  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$\rho_{Pyc}$  – значение плотности, измеренное ареометром или плотномером, в  $\text{кг}/\text{м}^3$ .

Уровнемер считают выдержавшим поверку, если полученное наибольшее из значений абсолютной погрешности измерений плотности не превышает  $\pm 3 \text{ кг}/\text{м}^3$ .

#### 7.4.3 Определение метрологических характеристик массовым методом.

Проверка массовым методом может проводится с демонтажем уровнемера или на месте эксплуатации, в том числе для поверки при работе на резервуарах, находящихся под давлением и резервуарах, разгерметизация которых невозможна в процессе эксплуатации.

Принцип измерений уровня, уровня раздела фаз и плотности основан на измерении массы буйка при его погружении в жидкость. Используя значения текущего угла поворота барабана, уровнемер измеряет дистанцию от заданного нулевого положения буйка до поверхности жидкости, границы раздела жидкостей, дна резервуара и рассчитывает значение уровней и плотности.

Буйк уровнемера перемещается до положения, при котором он находится в досягаемости поверителя. Для этого подается команда поднятия буйка в соответствии с руководством по эксплуатации, например:

- через меню прибора: Main Menu → Operation → Gauge command → Up (Главное меню → Управление → Команда прибору → Вверх);

- в программном обеспечении FieldCare: Menu → Variable → Gauge command → Up (Меню → Переменные → Команда прибору → Вверх).

Для резервуаров, разгерметизация которых невозможна, перекрывается запорная арматура таким образом, чтобы буйк был выше уровня перекрытия (в соответствии с руководством по эксплуатации).

На дисплее прибора выводится меню со значением массы буйка. Для перехода в меню для отображения массы буйка необходимо выполнить команды: Main Menu → Operation → Net weight (Главное меню → Управление → Вес). Значение массы буйка заносят в протокол (приложение А).

Затем к буйку или тросу уровнемера крепят груз способом, не влияющим на достоверность результатов измерений (например, груз должен быть взвешен вместе с креплением и иметь действующее свидетельство о поверке (калибровке), с указанием общей массы). В качестве груза используют гирю известной массы. Масса гири должна составлять  $25 \pm 10$  грамм (рисунок 6).



Рисунок 6 – Буек уровнемера с прикрепленным к нему грузом.

Заносят в протокол (приложение А) результаты измерений и с экрана компьютера или с дисплея уровнемера.

Рассчитывают массу гири, измеренную уровнемером по формуле

$$M_{up} = M_{up2} - M_{up1}, \quad (8)$$

где

$M_{up2}$  – масса буйка вместе с массой дополнительной гири, г;

$M_{up1}$  – масса буйка, без массы дополнительной гири, г.

Определяют отклонение измерений массы гири уровнемером  $\Delta M$  по формуле

$$\Delta M = M_{up} - M_d, \quad (9)$$

где

$M_d$  – масса дополнительной гири в соответствии с ее номиналом, указанным в свидетельстве о поверке (калибровке), г.

Уровнемер считают выдержавшим поверку по уровню, уровню раздела фаз и плотности, если значение  $\Delta M$  не превышает  $\pm 2$  г и отсутствуют ошибки прибора, связанные с наличием диагностических сообщений и ошибок, вызванных изменением калибровки барабана и троса.

## 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты периодической поверки рекомендуется оформлять протоколом по форме, приведенной в Приложении А.

8.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в паспорте, удостоверенной подписью поверителя и нанесением знака поверки или выдают свидетельство о поверке по установленной форме в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

8.3 Положительные результаты периодической поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке по установленной форме в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

8.4 При отрицательных результатах поверки средство измерений к дальнейшему применению не допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Начальник отдела 208 ФГУП "ВНИИМС"

Б.А. Иполитов

Начальник сектора ФГУП "ВНИИМС"

В.И. Никитин

Представитель фирмы  
ООО "Эндресс+Хаузер"

А.С. Гончаренко

**Приложение А**  
(рекомендуемое)

**ПРОТОКОЛ**

проверки уровнемера \_\_\_\_\_

1. Код заказа \_\_\_\_\_
2. Серийный номер \_\_\_\_\_
3. Средства поверки:  
Погрешность средства поверки: \_\_\_\_\_  
Условия поверки: \_\_\_\_\_
4. Результаты поверки: \_\_\_\_\_
5. Проверка осуществлялась согласно пункту методики: \_\_\_\_\_
6. Заключение по подготовке к проверке \_\_\_\_\_
  
- 7.1 Заключение по внешнему осмотру \_\_\_\_\_
- 7.2 Заключение по проверке идентификационных данных (ПО) уровнемера \_\_\_\_\_
- 7.3 Результаты опробования \_\_\_\_\_
- 7.4 Определение метрологических характеристик  
При использовании весового метода п.7.4.1-7.4.2 не применяются. В противном случае п. 7.4.3. не применяется.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ**

7.4.1 Уровень

№ изм.	Измеренное значение с помощью средства поверки $L_{Pyч}$ , мм	Измеренное значение уровнемером $L_{yp}$ , мм	Абсолютная погрешность уровнемера, мм $\Delta L = L_{yp} - L_{Pyч}$	Допуск, мм
1				
2				
3				
4				
5				
6				

#### 7.4.2 Уровень раздела фаз

№ изм.	Измеренное значение с помощью средства поверки $L_{РучРФ}$ , мм	Измеренное значение уровнемером $L_{ypРФ}$ , мм	Абсолютная погрешность уровнемера, мм $\Delta L_{РФ} = L_{ypРФ} - L_{РучРФ}$	Допуск, мм
1				
2				
3				
4				
5				
6				

#### 7.4.3 Плотность

№ изм.	Измеренное значение с помощью средства поверки $\rho_{Руч}$ , кг/м <sup>3</sup>	Измеренное значение уровнемером $\rho_{yp}$ , кг/м <sup>3</sup>	Абсолютная погрешность уровнемера, кг/м <sup>3</sup> $\Delta \rho = \rho_{yp} - \rho_{Руч}$	Допуск, кг/м <sup>3</sup>
1				
2				
3				

#### 7.4.4 Массовый метод

№ изм.	Масса эталонной гири $M\delta$ , г	Масса буйка вместе с эталонной гирей $M_{yp1}$ , г	Масса буйка вместе с эталонной гирей $M_{yp2}$ , г	Масса эталонной гири, измеренной уровнемером $M_{yp} = M_{yp2} - M_{yp1}$ , г	Абсолютная погрешность измерения массы эталонной гири $\Delta M = M_{yp} - M\delta$ , г	Допуск, г
1						
2						

Заключение о пригодности уровнемера: \_\_\_\_\_

Поверитель: \_\_\_\_\_ ( )

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.