

14 Сведения о рекламациях

14.1 Изготовитель регистрирует все предъявляемые рекламации и их содержание.

14.2 При отказе в работе или неисправности дымомера в период гарантийных обязательств потребителя должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки дымомера предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

14.3 Изготовитель производит пуско-наладочные работы и послегарантийный ремонт дымомера по отдельным договорам.

15 Свидетельство о приемке
15.1 Дымомер СМОГ-1М ИБЯЛ. 413314.003 заводской номер 56 да-
та изготавления 20.11.2003 изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ. 413314.003
ТУ-2001, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ПОЛЯЧЕНКОВ

расшифровка подписи

личная подпись

29 ДЕК 2004
год, месяц, число
Представитель ОТК

ОТК И.П.
0 IV 4
личная подпись

29 ДЕК 2004
год, месяц, число
Госпроверитель

И.П.
личная подпись

29 ДЕК 2004
год, месяц, число

Полченков

расшифровка подписи

Н. В. Соловьев

расшифровка подписи

16 Свидетельство об упаковывании
16.1 Дымомер СМОГ-1М-01 ИБЯЛ. 413314.003 заводской номер 56
упакован на ФГУП "СПО "Аналитприбор" согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

должность
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

17 Сведения об отгрузке
17.1 Дата отгрузки ставится на этикетку. Этикетку сохранять до конца
гарантийного срока.

18

Приложение А

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дымомеры СМОГ-1М
Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на дымомеры СМОГ-1М (имеющие две модификации: СМОГ-1М-01 и СМОГ-1М-02, в дальнейшем - дымомер) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Дымомер подлежит поверке при выпуске из производства, в эксплуатации и после ремонта.

A. 1 Операции поверки

A.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены, операции в соответствии с таблицей А. 1.

Таблица А. 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операций при поверке	
		первичной	периодической
1 Внешний осмотр	A. 5. 1	да	да
2 Опробование			
- проверка электрического сопротивления изоляции дымомера СМОГ-1М-01	A. 6. 2. 1	да	да
- проверка электрической прочности изоляции дымомера СМОГ-1М-01	A. 6. 2. 2	да	нет
- проверка работоспособности	A. 6. 2. 3	да	да
3 Проверка метрологических характеристик	A. 6. 3		
- определение основной приведенной погрешности	A. 6. 3. 1	да	да
4 Градуировка диафрагмы	A. 6. 4.	да	да

A. 1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка дымомера прекращается.

19

A.2 Средства поверки

A.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице А.2.1.

Таблица А.1

Номер пункта методики поверки	Назначение образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики
A.6.2.1	Мегомметр Ф4101 FOGT 9008-90, предел измерений 2-20000 МОм, погрешность $\pm 2,5\%$
A.6.2.2	Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-10М ОН 0979029-80, переключенное напряжение от 0 до 10 кВ
A.6.3	Комплект нейтральных светофильтров КНП-02, абсолютная погрешность $\pm 0,5\%$

Примечания

1 Все средства поверки должны иметь свидетельства о поверке.

2 Допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

A.3 Требования безопасности

A.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

1) для дымомера СМОГ-1М-01 должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током при питании газовоздушного зондатора от сети переменного тока согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

A.4. Условия поверки

- A.4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| температура окружающего воздуха | (20 \pm 5) °C; |
| влажность окружающего воздуха | (30 - 80) %; |
| атмосферное давление | (70 - 106,7) кПа |
- а) для дымомера СМОГ-1М-01
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| напряжение переменного тока | (220 $^{+22}_{-33}$) В; |
| частота переменного тока | (50 1) Гц; |
| напряжение постоянного тока | (12 \pm 1,8) В; |
- б) для портативного дымомера
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| напряжение постоянного тока | (4 - 5,8) В. |
|-----------------------------|--------------|

A.5 Подготовка к поверке

A.5.1. Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

ознакомиться с руководством по эксплуатации и подготовить дымомер к работе согласно разделу 8;

выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

проверить комплектность дымомера согласно разделу 3 (при выпуске из производства).

A.6 Проведение поверки

A.6.1 Внешний осмотр

- A.6.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
- 1) отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на метрологические характеристики дымомера;
 - 2) наличие пломб;
 - 3) наличие маркировки дымомера согласно разделу 5;
 - 4) исправность органов управления, настройки и коррекции;
 - 5) отсутствие загрязнения оптических деталей.

A.6.2 Опробование

- A.6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции дымомера СМОГ-1М-01

A.6.2.1.1 Перед проверкой блок обработки информации отсоединить от сети. Переключатель ВКЛ блока обработки информации должен быть нажат.

A.6.2.1.2 Электрическое сопротивление изоляции следует измерять мегомметром Ф4101 при напряжении постоянного тока 500 В, который подключать между соединенными вместе сетевыми контактами сетевой вилки блока обработки информации и корпусом (разъем «220/12»).

A.6.2.1.3 Дымомер годен к применению, если сопротивление изоляции не менее 40 МОм.

- A.6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции дымомера СМОГ-1М-01

A.6.2.2.1 Выполнить указания п. А.6.2.1.1.

A.6.2.2.2 Проверку проводить на пробойной установке УПУ-10М.

A.6.2.2.3 Испытательное, практически синусоидальное, напряжение 1500 В частотой 50 Гц прикладывать между соединенными вместе сетевыми контактами сетевой вилки блока обработки информации и корпусом (разъем «220/12»).

A.6.2.2.4 Испытательное напряжение изменять от 0 до заданного значения за время от 5 до 20 с. Снижение испытательного напряжения от заданного значения до 0 осуществлять в течение такого же времени, изоляцию выдержать под действием испытательного напряжения в течение 1 мин.

A.6.2.2.5 Дымомер годен к применению, если за время испытаний не наблюдаются признаков пробоя или перекрытия изоляции.

A.6.2.3 Проверка работоспособности

Включить дымомер и провести проверку работоспособности по п. 8.2.

A.6.3 Проверка метрологических характеристик.

Перед проверкой метрологических характеристик необходимо провести корректировку по п.8.3 но без защитного стекла.

A.6.3.1. Определение основной приведенной погрешности.

A.6.3.1.1 Определение основной приведенной погрешности проводить по каналу измерения N_x по трен светофильтрам №1-№3, последовательно устанавливаемым в оптический канал измерительной камеры. Каждый светофильтр устанавливать пять раз.

A.6.3.1.2 Определить в каждой точке проверки основную приведенную погрешность (γ) в процентах по формуле

$$\gamma = \frac{N_x - N_g}{N_k} \cdot 100, \quad (A.1)$$

где N_x - среднее арифметическое значение показаний коэффициента ослабления светового потока по каждому светофильтру, %;

N_g - действительное значение коэффициента ослабления светового потока, %;

N_k - верхний предел измерения по шкале коэффициента ослабления светового потока, %.

Действительное значение коэффициента ослабления светового потока N_g рассчитывать по формуле:

$$N_g = 100 - \tau, \quad (A.2)$$

где τ - коэффициент пропускания светофильтра, указанный в его свидетельстве, %.

A.6.3.1.3 Дымомер годен к применению, если полученные значения основной приведенной погрешности не превышают значения $\pm 2\%$.

A.6.4. Градуировка диафрагмы

A.6.4 Градуировку диафрагмы проводить на предварительно проверенном по образцовым светофильтрам дымомере в следующей последовательности.

Откорректировать дымомер по методике п. 8.3.1.

Провести внешний осмотр диафрагмы. При этом необходимо установить, что диафрагма чиста на просвет и не имеет механических повреждений.

Установить диафрагму на место защитного стекла со стороны фотоэлемента и зафиксировать показания дымомера по шкалам « N_x » и « N ».

Пятикратно зафиксировать показания дымомера.

Рассчитать средние арифметические значения показаний дымомера по обеим шкалам и занести их в приложение Б.

A.7 Оформление результатов поверки

A.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

A.7.2 Дымомер, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, признают годным к применению и клеймят путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе блока обработки информации, делают соответствующую отметку в ИБЯЛ 413314.003 РЭ (при первичной поверке) или выдают свидетельство о поверке (при периодической поверке).

A.7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят, дымомер не допускают к применению и направляют в ремонт. В руководстве по эксплуатации делают отметку о непригодности и выдают извещение установленной формы или аннулируют свидетельство о поверке.

Приложение Б (обязательное) Сведения о градуировке диафрагмы

Номер диа- фрагмы	Дата градуировки	Значение коэффициента ослабления, %		Подпись по- верителя и оттиск клей- ма
		N	N _h	
156 1/56	29.12.2004 30.09.2016	78,2 83,9	41,2 44,1	