

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального  
директора - заместитель по научной работе  
ФГУП «ВНИИФТРИ»

А.Н. Щипунов

2020 г.



## **Антенна логопериодическая многовибраторная ETS 3148**

### **Методика поверки**

**ETS 3148.00060326 МП**

р.п. Менделеево  
2020 г.

**Содержание**

1 Вводная часть	3
2 Операции поверки	3
3 Средства поверки	3
4 Требования к квалификации поверителей	4
5 Требования безопасности	4
6 Условия поверки	4
7 Подготовка к проведению поверки	4
8 Проведение поверки	5
9 Оформление результатов поверки	8

## 1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки (далее – МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки антенны логопериодической многовибраторной ETS 3148, заводской № 00060326 (далее – антenna), изготовленной фирмой «An ESCO Technologies Company ETS-LINDGREN», США.

1.2 Первичной поверке подлежит антenna до ввода ее в эксплуатацию и выходящую из ремонта.

Периодической поверке подлежит антenna, находящаяся в эксплуатации и на хранении.

1.3 Интервал между поверками 2 (два) года.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки антенные должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	8.1	+	+
Опробование	8.2	+	+
Определение КСВН входа	8.3	+	+
Определение диапазона изменения коэффициента калибровки	8.4	+	–
Определение абсолютной погрешности коэффициента калибровки	8.5	–	+

2.2 Не допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов или отдельных автономных блоков или меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов.

## 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки антенные должны применяться средства поверки, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2

Пункт МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.2, 8.4, 8.5	Рабочий эталон единицы коэффициента калибровки измерительных электрических антенн 2 разряда РЭИА-1, диапазон частот от 26 до 1000 МГц, диапазон измерений коэффициента калибровки от 0 до 50 дБ ( $1 \text{ м}^{-1}$ ), пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента калибровки $\pm 1,0 \text{ дБ} (1 \text{ м}^{-1})$
8.4, 8.5	Рабочий эталон единицы коэффициента усиления измерительных антенн РЭИА-2, диапазон частот от 0,3 до 40 ГГц, диапазон измерений коэффициента усиления от 0 до 28 дБ, пределы допускаемой абсолютной погрешности определения коэффициента усиления $\pm 0,5 \text{ дБ}$
8.4	Рулетка измерительная металлическая BMI two COMP 5 m, класс точности 2, рег № 68600-17

## Продолжение таблицы 2

Пункт МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.4, 8.5	Приемник измерительный ESPI3, диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц, пределы допускаемой погрешности измерений среднеквадратичного значения напряжения $\pm 0,7$ дБ
8.3	Анализатор электрических цепей векторный ZVL3, диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц, пределы допускаемой погрешности измерений КСВН на частотах до 3000 МГц $\pm 5$ %

3.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого комплекса с требуемой точностью.

3.3 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Проверка должна осуществляться лицами со средним или высшим техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в области радиотехнических измерений в установленном порядке и имеющим квалификационную группу электробезопасности не ниже второй.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документом ETS 3148.00060326 РЭ «Антенна логопериодическая многовибраторная ETS 3148. Руководство по эксплуатации» (далее – ETS 3148.00060326 РЭ).

## 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, а также требования безопасности, приведённые в ETS 3148.00060326 РЭ и в руководствах по эксплуатации на средства поверки.

5.2 Средства поверки должны быть надежно заземлены в соответствии с документацией.

5.3 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.

## 6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

## 7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

7.1 Перед проведением операций поверки необходимо произвести подготовительные работы, оговоренные в ETS 3148.00060326 РЭ и в руководствах по эксплуатации применяемых средств поверки.

## 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра антенны проверить:

- комплектность и маркировку согласно ETS 3148.00060326 РЭ;
- чистоту и целостность ВЧ разъема;
- отсутствие видимых механических повреждений на составных частях антенны;
- состояние лакокрасочных покрытий;
- прочность крепления элементов конструкции антенны.

8.1.2 Результат внешнего осмотра считать положительным, если:

- комплектность и маркировка соответствуют п. 4.3 документа ETS 3148.00060326 РЭ;
- маркировка соответствует разделу 14 документа ETS 3148.00060326 РЭ;
- разъем ВЧ цел и чист;
- отсутствуют видимые механические повреждения;
- лакокрасочное покрытие не имеет повреждений;
- крепления элементов конструкции антенны прочны.

В противном случае результат внешнего осмотра считать отрицательным и последующие операции поверки не проводить.

### 8.2 Опробование

8.2.1 Установить antennу на штатив (треногу).

8.2.2 Проверить исправность соединительного высокочастотного разъема. Для этого подсоединить высокочастотный кабель из состава рабочего эталона единицы коэффициента калибровки измерительных электрических antenn 2 разряда РЭИА-1 (далее – РЭИА-1) на вход antennы.

8.2.3 Сориентировать antennу по высоте. Для чего ослабить фиксирующие болты на штативе (треноге), поднять antennу на необходимую высоту, затянуть болты.

8.2.4 Результат опробования считать положительным, если:

- высокочастотный кабель из состава РЭИА-1 присоединяется к входному высокочастотному разъему antennы;
- antennа плавно вращается по азимуту в пределах от 0 до 360°;
- имеется возможность ориентировать antennу по высоте.

В противном случае результат опробования считать отрицательным и последующие операции поверки не проводить.

### 8.3 Определение КСВН входа

8.3.1 Измерение КСВН входа поверяемой antennы проводить с применением анализатора цепей векторного ZVL3, в соответствии с его руководством по эксплуатации.

8.3.2 Измерения проводить в режиме панорамного обзора на частотах от 200 до 2000 МГц с шагом 100 МГц.

При измерении КСВН поверяемую antennу сориентировать в сторону свободную от отражающих предметов и на удалении от них не менее 3 м.

8.3.3 Подключить испытуемую antennу с помощью кабеля из состава РЭИА-1 (РЭИА-2) к анализатору цепей векторному ZVL3 и в соответствии с его руководством по эксплуатации провести измерения КСВН –  $K_{cmU}$ .

Результат измерений зафиксировать в рабочем журнале.

8.3.4 Результаты поверки считать положительными, если значения  $K_{cmU}$  в рабочем диапазоне частот не более 2,3.

#### 8.4 Определение диапазона изменения коэффициента калибровки

8.4.1 Коэффициент калибровки  $K_d$  антенны определять на частотах  $F$  от 200 до 2000 МГц с шагом 100 МГц.

8.4.2 Для проведения измерений собрать схему измерений, приведенную на рисунке 1.

8.4.3 В качестве излучателя использовать антенны из состава РЭИА-1, РЭИА-2. Излучатель устанавливать в горизонтальной поляризации и ориентировать таким образом, чтобы направление распространения электромагнитной волны было параллельно оси УПА и направлено вдоль УПА.


8.4.4 В качестве измерительной антенны использовать эталонные антенны из состава РЭИА-1, РЭИА-2 или поверяемую антенну.

Испытуемую антенну устанавливать от излучателя на расстоянии  $d = 3$  м.

Эталонные антенны устанавливать:

- на частоте 200 МГц по вибраторам, работающим на данной частоте;
- на остальных частотах расстоянии  $d = 3$  м.

Расстояние  $d$  контролировать с помощью рулетки измерительной.



УПА – установка перемещения антенн;

1 – излучатель; 2 – измерительная антенна;

3 – измерительный приемник ESPI3 с трекинг-генератором из состава РЭИА-1;

4 – соединительные кабели из состава РЭИА-1.

Рисунок 1

8.4.5 Все измерения проводить при одном значении выходной мощности трекинг-генератора измерительного приемника ESPI3 – 0 дБ (1 мВт).

8.4.6 Установить на измерительном приемнике ESPI3 частоту  $F$  измерения в соответствии с п. 8.4.1.

8.4.7 Подключить излучатель к выходу трекинг-генератора измерительного приемника ESPI3 кабелем из состава РЭИА-1.

8.4.8 В соответствие с установленной частотой  $F$  выбрать эталонную antennу (таблица 3). Подключить эталонную antennу к входу измерительного приемника ESPI3.

Таблица 3

Частота $F$ , МГц	Тип эталонной антенны	Частота $F$ , МГц	Тип эталонной антенны
200	ЛПА 2-01	1200	ЛПА 2-01
300		1300	
400		1400	
500		1500	
600		1600	
700		1700	
800		1800	
900		1900	
1000		2000	
1100		–	–

8.4.9 Перевести трекинг-генератор измерительного приемника ESPI3 в состояние «ВКЛЮЧЕН». По показаниям дисплея произвести отсчет среднего квадратического значения напряжения  $U_{\Theta}$ , в дБ (1 мкВ), на выходе эталонной антенны. Зафиксировать результат в рабочем журнале.

Установить трекинг-генератор в состояние «ВЫКЛЮЧЕН».

8.4.10 Заменить эталонную antennу на УПА поверяемой antennой и подключить ее к входу измерительного приемника ESPI3 тем же кабелем, что и подключалась эталонная антenna. Перевести трекинг-генератор измерительного приемника ESPI3 в состояние «ВКЛЮЧЕН». По показаниям дисплея произвести отсчет среднего квадратического значения напряжения  $U_A$ , в дБ (1 мкВ) на выходе испытуемой antennы. Зафиксировать результат в рабочем журнале.

8.4.11 Вычислить значение коэффициента калибровки поверяемой antennы  $K_A$ , в дБ ( $1 \text{ m}^{-1}$ ), по формуле (1):

$$K_A = K_{\Theta} + U_{\Theta} - U_A, \quad (1)$$

где  $K_{\Theta}$ , дБ ( $1 \text{ m}^{-1}$ ) – значения коэффициента калибровки эталонной antennы;

$U_{\Theta}$ , дБ (1 мкВ) – напряжение, измеренное на выходе эталонной antennы в п. 8.4.9;

$U_A$ , дБ (1 мкВ) – напряжение, измеренное на выходе поверяемой antennы в п. 8.4.10.

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

8.4.12 Повторить операции п.п. 8.4.6 – 8.4.11 для всех частот F по п. 8.4.1.

8.4.13 Результаты поверки считать положительными, если в диапазоне частот от 200 до 2000 МГц коэффициент калибровки  $K_A$  поверяемой antennы находится в пределах от 9 до 31 дБ ( $1 \text{ m}^{-1}$ ).

В противном случае результат поверки считать отрицательным.

8.4.14 При **первичной поверке** полученные значения  $K_A$  зафиксировать в таблице 2 раздела 8 «Проверка antennы» ЕМСО 3148В РЭ.

## 8.5 Определение абсолютной погрешности коэффициента калибровки

8.5.1 Для определения абсолютной погрешности коэффициента калибровки в диапазоне частот от 200 до 2000 МГц выполнить операции п. 8.4 настоящей МП.

Результаты измерений и вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

8.5.2 Рассчитать абсолютную погрешность коэффициента калибровки,  $\Delta_A$ , в дБ ( $\text{m}^{-1}$ ), по формуле (2):

$$\Delta_A = K_A - K_{AP}, \quad (2)$$

где  $K_A$  – значение коэффициента калибровки в дБ ( $\text{m}^{-1}$ ), полученное при периодической поверке antennы.

$K_{AP}$  – значения калибровочного коэффициента поверяемой antennы, в дБ ( $\text{m}^{-1}$ ), приведенные в таблице 2 раздела 8 «Проверка antennы» ЕМСО 3148В РЭ.

8.5.3 Результаты поверки считать положительными, если полученные значения  $\Delta_A$  находятся в пределах  $\pm 2,0$  дБ ( $\text{m}^{-1}$ ).

## 9 ФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Антенна логопериодическая многовибраторная ETS 3148, признается годной, если все результаты операций поверки положительные.


9.2 На антенну логопериодическую многовибраторную ETS 3148, признанную годной, выдается свидетельство о поверке установленной формы.

Знак поверки наносить в виде наклейки или оттиска клейма поверителя на свидетельство о поверке.

9.3 При отрицательных результатах поверки антенна логопериодическая многовибраторная ETS 3148, к применению не допускается и на нее выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»

Начальник отдела 10 НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»



О.В.Каминский

Д.Е. Николаев