

**МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ**

В3-59

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

22.02.89
22.02.89
22.02.89
Паспорт эксплуатации

10 Гц - 100 МГц

(0,1 - 2,5) %

0, 265 мВ - 200 В

1989

II. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Постоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 8.П8-74 "Вольтметры электронные. Методы и средства поверки при высоких частотах", МИ П8-77 "Методика поверки цифровых вольтметров, аналого-цифровых преобразователей напряжения и комбинированных (универсальных) цифровых приборов постоянного и переменного тока" (в дальнейшем - методика МИ П8-77) и устанавливает методы и средства поверки милливольтметра цифрового широкополосного В3-59.

II.1. Операции и средства поверки.

II.1.1. При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. II.

II.1.2. Основные технические характеристики образовых и испытательных средств поверки, необходимые при проверке приборов, указаны в табл. I2.

II.2. Условия поверки и подготовка к ней

II.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха, °C (К)	20 ± 5 (293 ± 5); 65 ± 15
относительная влажность воздуха, %	100 ± 4 (750 ± 30); $220 \pm 4,4$
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	$50 \pm 0,5$.
напряжение питающей сети, В	

частота питающей сети, Гц

II.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, указанные в разделе 8.

II.2.3. Для подготовки прибора к поверке:

соедините средства поверки с защитным заземлением;

включите средства поверки на время установления их рабочего режима, указанного в их эксплуатационной документации, а поверяемый прибор - на 15 мин.

II.3. Проведение поверки

II.3.1. Внешний осмотр.

II.3.1.1. При проведении внешнего осмотра установить соответствие прибора требованиям п. 6.1. Приборы, имеющие дефекты, бракуют и направляют на ремонт.

Таблица II

Номер пункта раздела II то	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки образцовые вспомогательные
II.3.1 II.3.2	Внешний осмотр Опробование	На поддиапазоне 100 мВ при измерении через коаксиальную розетку и пробником на частоте 1 кГц; -20 дБ при измерении через коаксиальную розетку		В3-29
II.3.3 II.3.3.1	Определение метрологических параметров: Определение основной погрешности	При измерении через коаксиальную розетку: на поддиапазоне 1 мВ в точке 0,2650 на частоте 1 кГц в точке 1,0000 на частотах 45 Гц; 1; 100 кГц; на поддиапазонах 3; 10;	см.табл.I3	В3-29 В3-9 с ЯВ-22

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образ-цовые	вспомогательные
20		<p>30 мВ и I В в точках I,0 U_k на частотах 45 Гц; I; 100 кГц</p> <p>-на поддиапазоне 100 мВ в точках 26,50; 50,00; 70,00 на частоте I кГц и в точке 100,00 на частотах 45 Гц; I; 100 кГц;</p> <p>-на поддиапазоне 300 мВ в точках 83,8; 150,0; 200 на частоте I кГц, в точке 300,0 на частотах 45 Гц, I; 100 кГц;</p> <p>-на поддиапазонах 3; 10; 30; 100 и 300 В в точке I,0 U_k на частоте I кГц.</p> <p><u>На поддиапазонах при измерении в децибелах на частоте I кГц:</u></p> <p>-60 дБ в точке -69,32 дБ;</p> <p>-20 дБ в точках -29,32 дБ,</p>			

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образ-цовые	вспомогательные
21		<p>-23,80 дБ, -20,88 дБ, -17,78 дБ;</p> <p>-10 дБ в точках -19,32 дБ,</p> <p>-14,26 дБ, -11,76 дБ, -08,24 дБ;</p> <p><u>При измерении с делителем напряжения ДН-526 при подаче напряжения $U_{\text{вх}} = 265$ В в точке 26,50 на частоте I кГц и $U_{\text{вх}} = 1000$ В в точке 100,00 на частотах 20 Гц; I; 100 кГц.</u></p> <p><u>При измерении пробником</u></p> <p>-на поддиапазоне 3 мВ в точке 0,838 на частоте I кГц, в точке 3,000 на частотах 45 Гц, I кГц, 10 МГц;</p> <p>-на поддиапазоне 10 мВ в точке 2,650 на частоте I кГц и в точке 10,000 на частотах 45 Гц, I кГц, 10 МГц;</p>			

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
72	II.3.2	<p>на поддиапазонах 30, 100 и 300 мВ в точке 1,0 U_k на частотах 45 Гц, 1 кГц, 10 МГц.</p> <p><u>При измерении с делителем напряжения ДН-527</u></p> <p>при $U_{\text{вх}} = 3$ В в точке 30,00 на частотах 45 Гц, 1 кГц, 10 МГц и при $U_{\text{вх}} = 30$ В в точке 300,00 на частоте 1 кГц</p> <p><u>При измерении через коаксиальную розетку</u></p> <p>на поддиапазонах I; 3; 10; 30; 100; 300 мВ и 1 В в точке 1,0 U_k на частотах 10 Гц и 1 МГц;</p>		см. табл. I4	В1-29 В1-9

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
73		<p><u>При измерении с пробником</u></p> <p>на поддиапазонах 3, 10, 30, 100, 300 мВ в точке 1,0 U_k на частотах 30 Гц, 50; 100 МГц.</p> <p><u>При измерении с делителем напряжения ДН-527</u></p> <p>при $U_{\text{вх}} = 3$ В в точке 30,00 на частотах 30 Гц, 50; 100 МГц.</p>			
II.3.3.3	Определение сопротивления изоляции цепи питания			>20 МОм	M4100/3
II.3.3.4	Определение сопротивления изоляции розетки кодового выхода к дистанционного управления относительно корпуса			>20 МОм	B7-36

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Испускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
II.3.3.5	Определение сопротивления защитного заземления		≤ 0,5 Ом		Б7-36 М2013 П138

П р и м е ч а н и я: I. Вместо указанных в табл. II образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

3. Операции по пп. II.3.3.3, II.3.3.4, II.3.3.5 должны производиться только при выпуске прибора из ремонта.

II.3.2. Отработка

II.3.2.1. Производить отработку работы прибора на полнопомощнике 100 мВ при измерении через коаксиальную розетку и пробником на частоте 1 кГц. Установить тумблер ЗАЩИТЫ в положение ПЕРИД. НАХЛЮД, тумблер ВХОД влево положение, подать от калибратора В3-29 напряжение 100 мВ частотой 1 кГц на коаксиальную розетку. Показание прибора В3-59 должно быть в пределах от 95,64 до 100,36 мВ. Нажать на кнопку "dB". Показание прибора В3-59 должно быть в пределах от -17,85 дБ до -17,71 дБ. Отжать кнопку "dB". Изменяя выходное напряжение калибратора В3-29 убедиться в том, что в каждом из индикаторов И1, И4, И8 и И9 включаются цифры из ряда С-9 и в индикаторе Н10 включается цифра 1 или при напряжении саже 1,2 В символ перегрузки II. Нажать кнопку АВТ. Подать от калибратора В3-29 напряжение 10 мВ частотой 1 кГц. Показание прибора В3-59 должно быть в пределах 9,965-10,035.

Отжать кнопку АВТ. Переключить тумблер ВХОД в правое положение. Подать от калибратора В3-29 напряжение 100 мВ частотой 1 кГц на пробник прибора В3-59. Показание прибора В3-59 должно быть в пределах от 98,55 до 101,45. Снять напряжение с пробника. Пере-

ключатель ВХОД установить в левое положение.

Неисправные приборы бракуют и направляют в ремонт.

II.3.3. Определение метрологических параметров.

II.3.3.1. Определить основную погрешность прибора методом прямого измерения напряжения образцовой меры на поддиапазонах, в поверяемых точках, на частотах по схемам, указанным в табл. 13. На вход испытуемого прибора подать заданное значение напряжения U_0 и определить разность между U_0 и полученными U_1 показаниями прибора. В указанных в табл. 13 поверяемых точках зафиксировать показания прибора и сравнить их с пределами допускаемых показаний, которые приведены в табл. 13.

В поверяемых точках 0,2650 мВ, 26,50 мВ и 83,8 мВ при измерении напряжения через коаксиальную розетку и в поверяемых точках 0,838 мВ и 2,65 мВ при измерении пробником, погрешность определить по следующей методике.

На вход поверяемого прибора от образцовой меры подать регулируемое напряжение, соответствующее поверяемым точкам. Изменяя выходное напряжение образцовой меры, установить показание пове-

Таблица I2

Наименование средства поверки	Основные технические характеристики, используемые при поверке				Рекомендуемое средство поверки (тип)	Примечание
	пределы диапазона измерения		погрешность			
1. Калибратор переменного напряжения	Выходные напряжения 0,265 мВ - 3 В, частоты 10, 30, 45 Гц; I; 100 кГц, I; 10; 50; 100 МГц		$\pm 0,106 - \pm 1,3 \%$		BI-29	
2. Прибор для поверки вольтметров переменного тока	Выходные напряжения 3 В - 1000 В, частоты 20 Гц, I; 100 кГц		$\pm 0,027 - \pm 0,1 \%$		BI-9 с блоком ЛВ-22	
3. Метаомметр	до 20 Мом		$\pm 2,5 \%$		M4100/3	
4. Вольтметр	до 10 В		$\pm 2,5 \%$		B7-36	
5. Вольтамперметр	до 25 А		$\pm 2,5 \%$		M20I8	
6. Источник стабилизированных напряжений или стабилитатор постоянного тока	ток до 25 А				ПИ-38	

Таблица I3

Положение измерения	Направленная частота высокого частотного диапазона измере- ния	Напуск высокого частотного диапазона измере- ния	Пределы получаемых показаний поверяемого прибора	Схема опре- дели- тель- ной погреш- ности
I мВ.	0,2650	I кДц	54	$U_0 - \Delta_k < U_0 < U_0 + \Delta_k$
-69,32 дБ	-69,32 дБ		6,28 дБ	$U_0 - \Delta_k$
-60 дБ	-60 дБ		-69,60 дБ	$U_0 + \Delta_k$
3 мВ.	3,000	45 Гц	94	0,9906
-50 дБ	-50 дБ	I кДц	94	1,0094
10 мВ.	10,000	45 Гц	94	0,9906
-40 дБ	-40 дБ	I кДц	35	2,989
30 мВ	30,00	99,999 кДц	34	3,011
-30 дБ	-30 дБ	I кДц	34	9,965
100 мВ.	26,50	I кДц	34	10,035
-20 дБ	-20 дБ	I кДц	24	29,99
50 мВ.	-29,32 дБ	I кДц	24	29,99
-50,00	-50,00	I кДц	28	30,11
-23,50 дБ	-23,50 дБ	I кДц	0,16 дБ	30,28
70,00	-20,88 дБ	I кДц	0,16 дБ	-23,56 дБ
100,00	45 Гц	I кДц	32	-23,64 дБ
-17,78 дБ	-17,78 дБ	I кДц	36	69,68
300 мВ.	83,8	I кДц	0,12 дБ	70,32
-10 дБ	-19,32 дБ	I кДц	7	-17,50 дБ
150,0	150,0	I кДц	0,18 дБ	-19,14 дБ
-14,26 дБ	-14,26 дБ	I кДц	8	-19,91 дБ
200,0	200,0	I кДц	9	-19,61 дБ
-11,76 дБ	-11,76 дБ	I кДц	10	-19,51 дБ
300,0	45 Гц	I кДц	11	-19,41 дБ
-13,24 дБ	-13,24 дБ	I кДц	12	-19,31 дБ
99,999 кДц	99,999 кДц	II	298,9	301,1
			5,37 дБ	-5,11 дБ
			254,2	351,1

Продолжение таблицы 1

Полидиапазон измерения	Поверяемая точка	Частота выходного напряжения сопротивометра	Логарифмический контроллер напряжения	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора	Схема определения погрешности
	U_o		$U_o - \Delta_k < U_i < U_o + \Delta_k$	$U_o - \Delta_k < U_i < U_o + \Delta_k$	
I В.	1,0000	45 Гц	97	0,9903	Рис.13
0 дБ		1 кГц	97	0,9903	1,0097
		99,999 кГц	97	0,9903	1,0097
3 В 10 дБ	3,000	1 кГц	30	2,970	3,030
		10,000	100	9,900	101,00
10 В,		1 кГц			Рис.14
20 дБ		30,00	30	29,70	30,30
30 В,		100,00	100	99,00	101,00
100 В,		300,0	1 кГц	297,0	303,0
40 дБ		300,0	30	297,0	303,0
300 В,		300,0	1 кГц	297,0	303,0
50 дБ		300,0	30	297,0	303,0
Ил-526 (1:1000)					Рис.15
$U_{ax} = 265$ В	26,50	1 кГц	77	25,73	27,27
$U_{bx} = 1000$ В (подключившись прибора 100 мВ)	100,00	20 Гц	150	96,50	101,50
		1 кГц	150	96,50	101,50
		99,999 кГц	150	98,50	101,50
с пробником 3 мВ	0,639	1 кГц	23	0,815	0,861
		45 Гц	44	2,956	3,044
		3,000	1 кГц	44	2,956
10 мВ	2,650	1 кГц	77	2,573	2,727
		45 Гц	145	9,855	10,145
		10,000	1 кГц	145	9,855
		10 мВ	138	9,862	10,138
		45 Гц	44	29,56	30,44
30 мВ	30,00	1 кГц	44	29,56	30,44
		45 Гц	145	98,55'	-101,45
100 мВ	100,00	1 кГц	145	98,55	101,45
		10 мВ	141	98,59	101,41
		45 Гц	45	295,5	304,5
300 мВ	300,0	1 кГц	45	295,5	304,5
		10 мВ	42	295,8	304,2

П р и м е ч а н и е. В табл. 13 значение логуса контроля по основной погрешности опредлено в соответствии с табл. 2 МИГ-77 при линейной усилительной характеристике $R_{inj} = 0,3$ при использовании сопротивометрических приборов ВЛ-9, ВЛ-25.

Прибор измерения	Поверяемая точка	Частота выходного напряжения сопротивометра	Логарифмический контроллер напряжности	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора	Схема определения погрешности
	U_o		$\Delta_k = f(U_o)$	$U_o - \Delta_k < U_i < U_o + \Delta_k$	
о пробниковом ИЛ-527 (1:100)					Рис.16
(полидиапазон прибора 30 мВ)					
Чтк = 3 В					
$U_{bx} = 30$ В (полидиапазон прибора 300 мВ)	30,00	45 Гц	75	29,25	30,75
		10 мВ	70	29,30	30,70
		1 кГц	75	492,5	307,5
		100 мВ			Рис.17

Продолжение таблицы 13

ряемого прибора равны U_0 и зарядите по образцовой мере действительное значение входного напряжения U_I .

За погрешность прибора Δ , выраженную в единицах класса разряда, принять разность

$$\Delta = (U_0 - U_I), \quad (17)$$

где U_I – действительное значение входного напряжения в мВ,

U_0 – номинальное показание прибора в поверяемой точке.

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности и погрешности прибора на поддиапазонах I мВ-IV




Рис. 13

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности прибора на поддиапазонах З-100 В



Рис. 14

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности прибора на поддиапазоне 300 В




Рис. 15

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности прибора с делителем напряжения ДН-526




Рис. 16

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности и погрешности прибора с пробником:




Рис. 17

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности и погрешности прибора с пробником при напряжении на выходе $U_{\text{вых}} = 3$ В




Рис. 18

Схема соединения аппаратуры

при определении основной погрешности прибора с пробником и делителем напряжения ДН-527 при напряжении $U_{\text{вх}} = 30 \text{ В}$




Рис. 19

При подаче на делитель напряжения ДН-526 напряжений 265 и 1000 В установить поддиапазон прибора 100 мВ. В поверяемой точке 26,50 мВ при подаче напряжения 265 В на делитель ДН-526 определить основную погрешность аналогично определению основной погрешности в точке 26,50 мВ при измерении через коаксиальный разъем. При подаче на делитель напряжения ДН-527 напряжений 3 и 30 В установить поддиапазон прибора 30 и 300 мВ соответственно.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если показания U_i , поверяемого прибора для всех поддиапазонов, частот и поверяемых точек, указанных в табл. 13, удовлетворяют неравенству

$$U_o - \Delta_k \leq U_i \leq U_o + \Delta_k \quad (18)$$

где $U_o - \Delta_k, U_o + \Delta_k$ – значения, указанные в табл. 13.

II.3.3.2. Определить погрешность прибора в рабочих частотах методом прямого измерения напряжения образцовой меры на поддиапазонах, в поверяемых точках, на частотах и по схемам, указанным в табл. 14. На вход испытуемого прибора подать заданное значение напряжения U_o и оценить разность между U_o и полученным U_i показаниями прибора. В указанных в табл. 14 поверяемых точках зафиксировать показания прибора и ограничить их с пределами допускаемых показаний, которые приведены в табл. 14.

Таблица 14

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_o	Частота рабочего контура	Допуск напряжения погрешности образцовой меры $\Delta_k = 7,14 \text{ мВ}$	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора	Схема измерения
1 мВ	1,0000	10 Гц	145	0,9855	1,0145
		1 МГц	138	0,9862	1,0138
3 мВ	3,0000	10 Гц	28	2,972	3,028
		1 МГц	27	2,973	3,027
10 мВ	10,0000	10 Гц	94	9,906	10,094
		1 МГц	90	9,910	10,090
30 мВ	30,00	10 Гц	28	29,73	30,27
		1 МГц	27	29,73	30,27
100 мВ	100,00	10 Гц	97	99,03	100,97
		1 МГц	92	99,08	100,92
300 мВ	300,0	10 Гц	29	297,1	302,9
		1 МГц	28	297,2	302,8
1 В	1,0000	10 Гц	145	0,9855	1,0145
		1 МГц	145	0,9855	1,0145
о пробником 3 мВ	3,000	30 Гц	113	2,887	3,113
		50 МГц	113	2,887	3,113
	100 МГц	282	2,718	3,282	
	30 Гц	388	9,612	10,388	
10 мВ	10,000	50 МГц	376	9,624	10,376
		100 МГц	940	9,060	10,940
	30 Гц	116	28,84	31,16	
	30 Гц	50 МГц	113	28,87	31,13
30 мВ	30,00	100 МГц	291	27,09	32,91
		30 Гц	388	96,12	103,88
100 мВ	100,00	50 МГц	376	96,24	103,76
		100 МГц	970	90,30	109,70
300 мВ	300,0	30 Гц	120	288,0	312,0
		50 МГц	113	288,7	311,3
о пробником 1:100	30,00	100 МГц	291	270,9	329,1
ДН-527 (1:100)	30,00	30 Гц	120	28,80	31,20
$U_{\text{вх}} = 3 \text{ В}$		50 МГц	116	28,84	31,16
(поддиапазон прибора 30 мВ)		100 МГц	291	27,09	32,91

Рис. 17

Рис. 18

При $U_{\text{вх}} = 3 \text{ В}$ в табл. 14 значения допуска контролю $\Delta_k = Y / |D_k|$ сопоставлены с табл. 2 МПБ-77 при логарифмической условной погрешности прибора $R_{\text{погр}} = 0,3$.

Таблица 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРОТОКОЛ №

от 198 г.

Определение основной погрешности
милливольтметра цифрового широкополосного В3-59

Условия испытаний:
Применяемая аппаратура

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_0	Частота выходного напряжения образцовой меры	Показания поверяемого прибора U_i
1 мВ, - 60 дБ			
0,2650	1 кГц	-26,88 дБ	1 кГц
-69,32 дБ			
1,0000	45 Гц	100,50 дБ	45 Гц
	1 кГц	-17,78 дБ	1 кГц
	100 кГц		100 кГц
3 мВ, - 50 дБ			
3,000	45 Гц	33,8	1 кГц
	1 кГц	-19,33 дБ	
	100 кГц		
10 мВ, - 40 дБ			
10.000	45 Гц	154,0	1 кГц
	1 кГц	-14,26 дБ	
	100 кГц	200,0	1 кГц
		-11,76 дБ	
		304,11	
		-16,24 дБ	
		1 кГц	
30 мВ, - 30 дБ			
30.00	45 Гц	100 кГц	100 кГц
	1 кГц		
	100 кГц		
100 мВ, - 20 дБ			
26,50	1 кГц	23,50 дБ	3,660
		103, 20 дБ	1 кГц
		363, 30 дБ	1 кГц
		1113, 40 дБ	1 кГц
		3563, 50 дБ	1 кГц
		-23,80 дБ	

ПРОТОКОЛ № 9

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_0	Частота выходного напряжения поверяемой меры	Показания поверяемого прибора U_i
1 мВ, - 60 дБ			
0,2650	1 кГц	-26,88 дБ	1 кГц
-69,32 дБ			
1,0000	45 Гц	100,50 дБ	45 Гц
	1 кГц	-17,78 дБ	1 кГц
	100 кГц		100 кГц
3 мВ, - 50 дБ			
3,000	45 Гц	33,8	1 кГц
	1 кГц	-19,33 дБ	
	100 кГц		
10 мВ, - 40 дБ			
10.000	45 Гц	154,0	1 кГц
	1 кГц	-14,26 дБ	
	100 кГц	200,0	1 кГц
		-11,76 дБ	
		304,11	
		-16,24 дБ	
		1 кГц	
30 мВ, - 30 дБ			
30.00	45 Гц	100 кГц	100 кГц
	1 кГц		
	100 кГц		
100 мВ, - 20 дБ			
26,50	1 кГц	23,50 дБ	3,660
		103, 20 дБ	1 кГц
		363, 30 дБ	1 кГц
		1113, 40 дБ	1 кГц
		3563, 50 дБ	1 кГц
		-23,80 дБ	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9

Полосометр измерения	Поверяемая точка U_b	Частота выходного напряжения образцовой меры	Показания пове- рюемого прибора
ДН-526 (1:1000) (полосометр прибора 100 мВ) $U_{bx} = 265$ В	26,50	1 кГц	
$U_{bx} = 1000$ В	100,00	20 Гц	

Полосометр измерения	Поверяемая точка	Частота выходного напряжения образцовой меры	Показания пове- рюемого прибора
с преобразником и ДН-527 (1:100) $U_{bx} = 3$ В (полосометр прибора 30 мВ)	30,00	45 Гц	
$U_{bx} = 30$ В (полосо- метр прибора 300 мВ)	300,0	1 кГц	

Измерения проводили:

о пробником 3 мВ	0,838	1 кГц	
	3,000	45 Гц	
		1 кГц	
		10 МГц	
10 мВ	2,650	1 кГц	
	10,000	45 Гц	
		1 кГц	
		10 МГц	
30 мВ	30,00	45 Гц	
		1 кГц	
		10 МГц	
100 мВ	100,0	45 Гц	
		1 кГц	
		10 МГц	
300 мВ	300,00	45 Гц	
		1 кГц	
		10 МГц	

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРОЛОГЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10

ИРГОНОС. №
от 198 г.

Определение погрешности в рабочих областях частот

Условия испытаний:

Использованная аппаратура:

Полоса измерения	Точечная точка	Частота выходного напряжения образцовой меры	Показания прибора
1 мВ	1,000	20 Гц	100,00
		1 МГц	100,00
3 мВ	3,000	20 Гц	300,00
		1 МГц	300,00
10 мВ	10,000	10 Гц	300,00
		1 МГц	300,00
30 мВ	30,000	10 Гц	900,00
		1 МГц	900,00
100 мВ	100,00	10 Гц	3000,00
		1 МГц	3000,00
300 мВ	300,00	10 Гц	9000,00
		1 МГц	9000,00
1 В	1,000	10 Гц	30000,00
		1 МГц	30000,00

Соединение к РН-527 $U_{\text{вх}} = 3 \text{ В}$ (полоса измерения 30 мВ)	30,00	30 Гц	30 Гц
		30 Гц	30 Гц
		50 МГц	50 МГц
		100 МГц	100 МГц

с пределом 3 мВ	3,000	30 Гц	50 МГц
		10 Гц	10 Гц
		1 МГц	1 МГц
		10 Гц	10 Гц

Результаты поверки считать утвержденными, если показания измеренного прибора для всех подразделений, частот и поверенных точек, указанных в табл. 14, соответствуют неравенству (18).

Г.3.3.3. Сопротивление изоляции сети питания определять

в нормальных условиях с помощью мегомметра МЧГС/3, который

один проводом подключить к среднейшим контактам вилки сетевого питания испытуемого прибора и другим проводом к его корпусу.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 Мом.

Г.3.3.4. Сопротивление изоляции контактов розетки колодного выхода и дистанционного управления определять в нормальных условиях с помощью вольтметра В7-36. Сопротивление изоляции измерять между корпусом прибора и контактами розеток.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 Мом.

Г.3.3.5. Сопротивление защитного заземления определять с помощью вольтметра В7-36 и вольтамперметра М2016. Между клеммой защитного заземления \oplus и любой доступной металлической частью корпуса прибора пропускается ток, равный 20-25 А. Значение сопротивления защитного заземления $R_{заш}$ в омах определять по формуле

$$R_{заш} = \frac{U}{J}, \quad (19)$$

где J – значение пропускаемого тока в А;

U – значение падения напряжения, измеренное на испытуемом соединении в В.

Сопротивление защитного заземления не должно быть более 0,5 Ом.

Г.4. Сформирование результатов поверки

Г.4.1. Результаты поверки оформляют в виде протокола. Формы протоколов приведены в приложениях 9 и 10.

Г.4.2. Положительные результаты поверки должны оформляться записью результатов поверки в формуляре прибора, заверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма (при первичной поверке).

Г.4.3. Прибор, прошедший поверку с отрицательными результатами, к выпуску из производства и ремонта, а также к применению запрещается и на нем должно быть погашено ранее установленное клеймо, если kleinmo предшествует.

В формуляр прибора должна быть внесена соответствующая запись. При этом должно быть выдано извещение о непригодности с указанием причин недопустимости применения прибора.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Приборы допускают хранение в отапливаемом хранилище в следующих условиях:

температура скружающего воздуха от 5 до 40 °C;

относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C.

12.2. Прибор допускает хранение в неотапливаемом хранилище в следующих условиях:

температура окружающего воздуха от минус 50 до 40 °C;

относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °C.

12.3. Срок хранения прибора в отапливаемом хранилище 10 лет, в неотапливаемом – 5 лет.

12.4. Через каждые полгода хранения прибор необходимо вынимать из упаковочного ящика и включать в сеть на 30-минутный прогрев, что необходимо для формовки электролитических конденсаторов.

12.5. После проведения прогрева прибор необходимо упаковать согласно п. Г.3.1.2.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1. Тара, упаковывание и маркирование упаковки.

13.1.1. Упаковывание прибора необходимо производить в условиях, указанных в п. II.2.1.

13.1.2. Упаковывание прибора при наличии укладочного ящика производить следующим образом (см. приложение II рис. Г). Прибор вместе с выкроекой поместить в полипропиленовый мешок, со стороны задней панели положить мешочки с силикагелем на карбонной прокладке.

Последний шов мешка сварить.

Упакованный таким образом прибор уложить в укладочный ящик. Эксплуатационную документацию и альбом схем в полистиленовом ящике положить сверху прибора.

В отсек ящика поместить ЗМД, уложенный согласно приложению 3.