

СЧЕТЧИК ПРОГРАММНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ Ф5007

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

42 2161 0001 09

8.4. П р о в е р к а т е х н и ч е с к о г о с о с т о я н и я с ч е т ч и к а .

Профилактический уход и указанные ниже проверки должны производиться не реже одного раза в год и в соответствии с ГОСТ 8.002-71 с целью контроля работоспособности прибора.

Необходимые профилактические проверки указаны в табл.4.

Таблица 4

Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки	Технические требования, пункты	Погрешность
1. Проверка диапазона входных частот и напряжений, погрешности счета по входам "А", "Б". Проверка производится путем измерения сигналов частот 10Гц, 10кГц и 1МГц с напряжением 1В эфф. Проверка погрешности счетчика по входам "А" и "Б" при максимальном напряжении входного сигнала производится на частоте 10кГц, напряжением 30В эфф от генератора Г4-117. При этом переключатель выходного аттенуатора устанавливается в положение "1:10" и на входы "СТАРТ" и "СТОП" подаются сигналы кратные меткам времени 1с.	2.3, 2.7, 2.8, 2.9	± 1
2. Проверка погрешности счетчика в совмещенном режиме. Проверка производится путем подачи на входы "А" и "Б" двух кратных частот 10 и 100кГц от одного источника с управлением по входам "СТАРТ" и "СТОП" сигналом кратным меткам времени 1с.	2.4, 2.9	± 1
3. Проверка работы счетчика в режиме делителя. На вход "А" счетчика и на "ВХОД 1" частотомера Ф5041 подаются сигналы частоты 10^5 Hz с соответствующего гнезда частотомера. Выход f/N счетчика соединяется с генератором Г5-54 (внешний запуск). Сигналы с выхода генератора Г5-54 подаются на входы "СТАРТ" и "СТОП" частотомера в режиме N . При этом на индикаторе частотомера должен индцироваться коэффициент деления, установленный на переключателях "НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА", при нажатии кнопки "СТАРТ" счетчика.	2.5, 2.8, 2.10	±
4. Проверка погрешности выдачи заданного количества импульсов. На вход "А" подается сигнал частоты 100кГц напряжением 1В эфф от генератора Г3-110. На выходе "ВЫХОД N " контролируется частотомером Ф5041 данное количество импульсов в режиме N .	2.6	
5. Проверка выдачи сигналов ограничения по программам "ПРЕДНАБОР max " и "ПРЕДНАБОР min ". На вход "А" подается сигнал частоты 100кГц напряжением 1В эфф от генератора Г3-110. Контроль правильности работы производится визуально по загоранию сигнальных ламп " max " и " min ", а также с помощью осциллографа С1-17 выходного сигнала на разьеме "ВНЕШН.ОБЪЕКТ".	2.6, 2.11	
6. Проверки ручного и дистанционного управления счетчиком. Проверка производится подачей на вход "А" входной измеряемой частоты $f = 100\text{кГц}$. Проверяется режим счета при ручном и дистанционном управлении.	2.12, 2.13, 2.14	

Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования	Методика проверки	Технические требования, пункты	Погрешность	
7. Проверка выходов счетчика на ЦПУ. На контакт "11" разъема "ЦПУ" подают одиночные импульсы положительной полярности амплитудой 3В от генератора Г5-54, а на контакт "9" через сопротивление 10 кОм напряжение +5В. Производят запись числа 1248000. Проверку производят путем контроля сигналов на контактах "1", "2", "3", "4" вольтметром или осциллографом, после каждого запуска генератора согласно ниже приведенной таблице.		2.19.		
Запуск генератора	Сигналы на контактах разъема "ЦПУ"			
	"1"	"2"	"3"	"4"
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1
где сигналу логической "1" соответствует напряжение от 2,4 до 5,25В, а логическому "0" -от минус 0,4 до 0,8В.				

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендованная аппаратура может быть заменена другой с аналогичными характеристиками