## **УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель генерального директора заместитель по научной работе ФГУД «ВНИИФТРИ»

\_ А.Н. Щипунов

*27* 2017 г.

# Инструкция

Пробник токовый ЕZ-17 модели 02

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 651-17-016 МП

# Содержание

| введение                                | стр.<br>3 |
|---|-----------|
| 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ                      |           |
| 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ                      |           |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ |           |
| 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ               | 4         |
| 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ                       | 4         |
| 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ                  | 4         |
| 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ                    | 4         |
| 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ        | 7         |

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая методика распространяется на пробник токовый EZ-17 модели 02, заводской номер 100892 (далее по тексту –пробник), изготовленный фирмой «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG», Германия, и устанавливает объём, методы и средства проведения первичной и периодических поверок.

Интервал между поверками – два года.

При проведении поверки необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на пробник (руководством по эксплуатации EZ-17-16 РЭ) и используемое при поверке оборудование.

#### 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Операции поверки

| Наименование операций  | Номер пункта        | Проведение операции при |                          |  |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|  | методики<br>поверки | первичной<br>поверке    | периодической<br>поверке |  |
| 1 Внешний осмотр   | 7.1                 | +                       | +                        |  |
| 2 Опробование  | 7.2                 | +                       | +                        |  |
| 3 Определение коэффициента калибровки и абсолютной погрешности коэффициента калибровки | 7.3                 | +                       | +                        |  |
| 4 Определение КСВН в диапазоне частот от 10 до 100 МГц                                 | 7.4                 | +                       | -                        |  |

### 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Средства поверки

| таолица 2.1   | - Средства поверки  |
|---------------|---|
| Номер         | Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки; номер                          |
| пункта        | документа, регламентирующего технические требования к средству; разряд по                           |
| методики      | государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические                     |
| поверки       | характеристики  |
| 7.3           | Генератор сигналов произвольной формы 33210А, диапазон частот от 1 мГц до                           |
|               | 10 МГц; диапазон установки выходного напряжения от 3,5 мВ до 3,5 В, пределы                         |
|               | допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала $\pm 0{,}002~\%$          |
| 7.3           | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А, диапазон частот                               |
|               | при измерении напряжения от 10 Гц до 400 кГц, диапазон измерений напряжения                         |
|               | переменного тока от 0 мкВ до 140 дБ мкВ, пределы допускаемой относительной                          |
|               | погрешности измерений ±2 % в частотном диапазоне от 10 Гц до 45 кГц                                 |
| 7.2, 7.3, 7,4 | Измеритель комплексных коэффициентов передачи «Обзор-103», диапазон частот                          |
|               | от 0,3 МГц до 1,5 ГГц, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений                         |
|               | модуля коэффициента передачи: для $ S21 $ = -30 дБ $\pm 0.6$ дБ; для $ S21 $ = -60 дБ $\pm 0.9$ дБ; |
|               | для $ S21 $ = -80 дБ ±1,1 дБ; пределы допускаемой относительной погрешности                         |
|               | измерений КСВН в диапазоне от 1,03 до 3 3 ±2,4·КСВН %   |
| 7.3           | Вольтметр универсальный В7-78/1, диапазон измерений напряжения переменного                          |
|               | тока от 10 мкВ до 750 В, пределы допускаемой относительной погрешности                              |
|               | измерений $\pm 0,6\%$ в частотном диапазоне от 1 кГц до 100 кГц                                     |

Продолжение таблицы 2.1

| Номер         | Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки; номер |
|---------------|--|
| пункта        | документа, регламентирующего технические требования к средству: разрял по  |
| методики      | государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные        |
| поверки       | технические характеристики   |
|               | Вспомогательные средства поверки   |
| 5.1           | Прибор комбинированный TESTO-622, диапазон измерений давления: от 30 до    |
|               | 120 кПа; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0.3 кПа: лиапазон     |
|               | измерений относительной влажности: от 1 до 100 %; пределы допускаемой      |
|               | погрешности измерений относительной влажности ±3 %; диапазон измерений     |
|               | температуры: от минус 10 до плюс 60 °C; пределы допускаемой погрешности    |
|               | измерений температуры ±0,4 °C  |
| 7.2, 7.3, 7.4 | Устройство калибровочное по ГОСТ Р 51317.4.6-99, рисунок 1А                |
| 7.3           | Аттенюатор резистивный фиксированный Д2-31, 10 дБ                          |
| 7.3           | Нагрузка согласованная 50 Ом (2 шт.)                                       |
| 7.3           | Нагрузка проходная 50 Ом (2 шт.)   |

- 2.2 Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены.
- 2.3 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик пробника с требуемой точностью.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области радиотехнических измерений, квалифицированные на право проведения поверки.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80 и требования безопасности, устанавливаемые эксплуатационной документацией на пробник и используемое при поверке оборудование.

#### 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверку проводить при условиях:

температура окружающего воздуха
относительная влажность
атмосферное давление
напряжение сети питания
частота сети питания
(20 ±5)°C;
от 30 до 80 %;
от 84 до 106 кПа;
(220 ±22) В;
(50 ±1) Гц.

### 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 6.1 Поверитель должен изучить эксплуатационные документы на пробник и используемые средства поверки.
- 6.2 Перед проведением поверки используемое оборудование должно быть подготовлено к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

#### 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

- 7.1 Внешний осмотр
- 7.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливают выполнение следующих требований:
- соответствие комплектности пробника комплектности, указанной в руководстве по эксплуатации E-17-16 РЭ (п.п. 1.1.3);
  - исправность механизма смыкания-размыкания створок пробника;

- отсутствие механических повреждений ВЧ разъема пробника или неисправностей, влияющих на его нормальную работу.
- 7.1.2 Результаты поверки считать положительными, если указанные в п. 7.1.1 требования выполнены, надписи и обозначения маркировки пробника имеют четкое видимое изображение. В противном случае дальнейшие операции не выполняют, а пробник признают непригодным к применению.

#### 7.2 Опробование

- 7.2.1 Включить измеритель комплексных коэффициентов передачи «Обзор-103» (далее измеритель «Обзор-103») и откалибровать его для работы в режиме измерения коэффициентов передачи.
  - 7.2.2 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.1.





Рисунок 7.1

- 7.2.3 Результат опробования считать положительным, если значение коэффициента передачи (ослабления сигнала) на входе В в диапазоне частот от 10 до 100 МГц находится в пределах от минус 22,5 до минус 25 дБ. В противном случае дальнейшие операции не выполняют, а пробник признают непригодным к применению.
- 7.3 Определение коэффициента калибровки, абсолютной погрешности коэффициента калибровки
  - 7.3.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.2



- 7.3.2 Установить выходное напряжение генератора равным  $3,16~\mathrm{B}=130~\mathrm{дБ}$  (мкВ).
- 7.3.3 Провести измерения напряжения на выходе калибровочного устройства,  $U_K$ , мкВ и на выходе пробника,  $U_{I\!I}$ , дБ (мкВ), на частотах, указанных в таблице 7.1.
- 7.3.4 Измеренные вольтметром значения напряжения  $U_{K_i}$  мкВ представить в виде  $U_{K_i}$  дБ (мкВ) =  $20 \cdot \lg U_{K_i}$  мкВ.
  - 7.3.5 Измеренные значения  $U_{\it П}$ , дБ (мкВ) и рассчитанные  $U_{\it K}$  дБ (мкВ) занести в таблицу 7.1.
  - 7.3.6 Рассчитать коэффициент калибровки  $K_{H3M}$ , дБ (См), по формуле (1):

$$K_{\mathcal{U}3M} = U_K - U_{\Pi} - R , \qquad (1)$$

где R – сопротивление нагрузки 50 Ом = 34 дБ (Ом).

7.3.7 Рассчитать абсолютную погрешность коэффициента калибровки по формуле (2):

$$\Delta = K_{u3M} - K_{HOM} \quad , \tag{2}$$

где  $K_{HOM}$  — паспортное значение коэффициента калибровки.

7.3.8 Результаты определения  $K_{H3M}$  и абсолютной погрешности  $\Delta$  на каждой частоте занести в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| Частота | Значение напряжения на выходе калибровочного устройства $U_{K}$ , дБ (мкВ) | выходе | Значение<br>коэффициента<br>калибровки,<br><i>К<sub>изм</sub></i> , дБ (См) | Паспортное значение коэффициента калибровки $K_{HOM}$ , дБ (См) | коэффициента | Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки, Д, дБ |
|---------|--|--------|---|---|--------------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4   | 5   | 6            | 7   |
| 20 Гц   |  |        |   | 78,8  |              | ±3  |
| 50 Гц   |  |        |   | 72,6  |              | ±3  |
| 100 Гц  |  |        |   | 66,4  |              | ±2  |
| 200 Гц  |  |        |   | 60,6  |              | ±2  |
| 500 Гц  |  |        |   | 53,0  |              | ±2  |
| 1 кГц   |  |        |   | 47,3  |              | ±2  |
| 2 кГц   |  |        |   | 41,7  |              | ±2  |
| 5 кГц   |  |        |   | 34,0  |              | ±2  |
| 10 кГц  |  |        |   | 28,2  |              | ±2  |
| 20 кГц  |  |        |   | 22,3  |              | ±2  |
| 50 кГц  |  |        |   | 14,5  |              | ±2  |
| 100 кГц |  |        |   | 8,7   |              | ±2  |
| 200 кГц |  |        |   | 2,8   |              | ±2  |

7.3.8 Выполнить действия п. 7.2.1 и п.7.2.2.

7.3.9 Измерить коэффициент передачи на входе A ( $K_R$ , дБ) и на входе B ( $K_{II}$ , дБ) на частотах в соответствии с таблицей 7.2.

Таблина 7.2

| 1 аолица | Значение            | Значение                | Значение                         | Паспортное                      | Значение     | Пределы                     |
|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
|          | коэффициента        | коэффициента            | коэффициента                     | • 1                             | абсолютной   | допускаемой                 |
| Частота, | передачи            | передачи                | калибровки,                      | коэффициента                    | погрешности  | абсолютной                  |
| МГц      | пробника на входе А | пробника на<br>входе В  | <i>К<sub>изм</sub></i> , дБ (См) | калибровки                      | коэффициента | погрешности<br>коэффициента |
|          | измерителя          | измерителя              |                                  | <i>К<sub>НОМ</sub>,</i> дБ (См) | калибровки,  | калибровки,                 |
|          | Обзор-103»,         | «Обзор-103,             |                                  |                                 | Δ, дБ        | Δ, дБ                       |
|          | Кк, дБ              | $K_{I\!I}$ , д ${ m E}$ |                                  |                                 |              |                             |
| 1        | 2                   | 3                       | 4                                | 5                               | 6            | 7                           |
| 0,5      |                     |                         |                                  | -4,1                            |              | ±2                          |
| 1        |                     |                         |                                  | -7,8                            |              | ±2                          |
| 2        | -                   |                         |                                  | -9,4                            |              | ±2                          |
| 5        |                     |                         |                                  | -9,9                            |              | ±2                          |
| 10       |                     |                         |                                  | -9,9                            |              | ±1                          |
| 20       |                     |                         |                                  | -9,9                            |              | ±1                          |
| 50       |                     |                         |                                  | -9,8                            |              | ±1                          |
| 100      | -                   |                         |                                  | -9,8                            |              | ±1                          |
| 125      |                     |                         |                                  | -9,8                            |              | ±2                          |
| 150      |                     |                         |                                  | -9,6                            |              | ±2                          |
| 175      |                     |                         |                                  | -8,8                            |              | ±3                          |
| 200      |                     |                         |                                  | -5,6                            |              | ±3                          |

7.3.10 Результаты измерений  $K_K$  и  $K_\Pi$  занести в таблицу 7.2.

7.3.11 Рассчитать коэффициент калибровки  $K_{и3M}$ , дБ (См), по формуле (3):

$$K_{\mathcal{U}3M} = K_K - K_\Pi - R \,, \tag{3}$$

где R — входное сопротивление измерительной секции «Обзор-103» 50 Ом = 34 дБ (Ом).

7.3.12 Выполнить действия п. 7.3.7.

7.3.13 Результаты определения  $K_{U3M}$  и абсолютной погрешности  $\Delta$  на каждой частоте занести в таблицу 7.2.

7.3.14 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности коэффициента калибровки  $K_{H3M}$  не выходят за допускаемые пределы значений абсолютной погрешности коэффициента калибровки, указанные в графах 7 таблиц 7.1 и 7.2.

7.3.15 В противном случае дальнейшие операции не выполняют, а пробник признают непригодным к применению.

7.4 Определение КСВН в диапазоне частот от 10 до 100 МГц

7.4.1 Измеритель «Обзор-103» откалибровать для работы в режиме измерения КСВН.

7.4.2 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.3.



Рисунок 7.3

7.4.3 Измерить значения КСВН на частотах: 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100 МГц. Измеренные значения занести в таблицу 7.3.

Таблипа 7.3

| Частота F,МГц | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|
| КСВН          |    |    |    |    |    |    |     |

7.4.4 Результаты поверки считать положительными, если измеренные значения КСВН пробника не превышают 2 в диапазоне частот от 10 до 100 МГц. В противном случае дальнейшие операции не выполняют, а пробник признают непригодным к применению.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 8.1 При положительных результатах поверки пробника оформить свидетельство о поверке по установленной форме. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки, или поверительного клейма.
- 8.2 При отрицательных результатах поверки пробник к применению не допускается и оформляется извещение о непригодности по установленной форме с указанием причин забракования.

Начальник лаборатории 140 ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.Е. Ескин