

ДКПП 26.51.43.30.00
по ДК 016.2010



Раздел ПОВЕРКА утвержден
УКРМЕТРЕСТАНДАРТОМ
02.07.2009 г.


Первый заместитель генерального
директора
І. І. Жадалак



МИКРООММЕТР ЦС4105

Руководство по эксплуатации

Ба 2.722.061 РЭ



и.и.н 30551

УКРАИНА · УМАНЬ

настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления об-
служивающего персонала с устройством и принципом работы электронного с-
цифровым отчетом микроомметра ЦС4105 (в дальнейшем – микроомметр) и
содержит сведения, необходимые для его правильного использования при экс-
плуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Перед включением микроомметра и использованием его по назначению, вни-
мателю ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и соблюдай-
те все рекомендации, приведенные в нем.

Микроомметр внесен в Государственный реестр средств измерительной тех-

ники допущенных к применению в Украине. Регистрационный №У2925-09.

Сведения о сертификации микроомметра приведены в приложении А.

Разработчик и изготовитель микроомметра:

публичное акционерное общество «Уманский завод «Мегомметр»,

ул. Советская, 49,
г. Умань Черкасской обл.,

Украина,

20300,

www.megommeter.com

E-mail: megommeter@umt.ck.ua

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Микроомметр предназначен для измерения электрического сопротивле-
ния постоянному току компонентов электрических цепей, не находящихся под
напряжением.

Микроомметр может использоваться для измерения:

– переходного электрического сопротивления высоковольтных переключате-
лей и разъединителей;

– электрического сопротивления паяных, сварных и винтовых соединений;
наземной части цепей заземляющих устройств;

– активного сопротивления шин, проводов и кабелей;

– активного сопротивления обмоток электрических машин.

1.1.2 Микроомметр изготавливается в соответствии с требованиями
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Об-
щие технические условия», ДСТУ IEC 61010-1:2005 «Вимоги безпеки до електри-
чного устаткування для вимрювання, керування та лабораторного застосування.
Частина 1. Загальні вимоги», ТУ У 33.2-00226106-012:2009 «Микроомметр
ЦС4105. Технічні умови» і конструкторською документацією Бд2.722.061.

1.1.3 Нормальне умови применения по ГОСТ 22261 і 5.5.1 настоящего руко-
водства по эксплуатации.

1.1.4 По значениям влияющих величин, характеризующих климатические и
механические воздействия в рабочих условиях применения микроомметр отно-
сится к средствам измерения группы 4 ГОСТ 22261.

Рабочие условия применения (климатические воздействия):

– температура окружающего воздуха от минус 10 °C до плюс 55 °C;
– относительная влажность воздуха 90 % при температуре 30 °C.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Индикация результатов измерений микроомметра – буквенно-цифровая

на жидкокристаллическом индикаторе (в дальнейшем ЖК-индикатор).

1.2.2 Электропитание микроомметра – восемь Ni-MH аккумуляторов типораз-

мера АА, емкостью не менее 2 Ач и напряжением 1,2 В.

1.2.3 Диапазоны измерения микроомметра:

– от 10 мОм до 3 мОм;

– от 1 мОм до 300 мОм;

– от 0,1 Ом до 50 Ом.

1.2.4 Время установления рабочего режима – непосредственно после включе-

ния.

1.2.5 Режимы работы микроомметра – автоматический или ручной.

Автоматический режим работы – одно измерение после кратковременного на-

жатия кнопки ИЗМЕРЕНИЕ.

Ручной режим работы – непрерывные измерения на протяжении удерживания

кнопки ИЗМЕРЕНИЕ нажатой при ручном выборе диапазона измерения от 1 мОм

до 300 мОм или от 0,1 Ом до 50 Ом.

Ручной режим работы микроомметра предпочтителен при измерении сопро-

тивления индуктивного характера. Продолжительность непрерывной работы мик-

роомметра в ручном режиме определяется электрической емкостью аккумулято-

ров.

1.2.6 Класс точности микроомметра 2,5 по ГОСТ 8.401–80 «Классы точности

средств измерений. Общие требования».

1.2.7 Сила тока потребления микроомметром от аккумуляторов в ручном режи-

ме работы не более 0,25 А.

1.2.8 Количество измерений в нормальных условиях до установленного уровня

разряда аккумуляторов не менее 1000.

1.2.9 Сила тока в цепи измеряемого сопротивления:

– в диапазоне от 10 мОм до 3 мОм – 5 А, импульс тока длительностью 0,3 с;

– в диапазоне от 1 мОм до 300 мОм – 50 мА, импульс тока длительностью

0,3 с или постоянного тока (в ручном режиме измерения);

– в диапазоне от 0,1 Ом до 50 Ом – 5 мА, импульс тока длительностью 0,3 с

или постоянного тока (в ручном режиме измерения).

1.2.10 Микроомметр осуществляет:

– автоматический выбор диапазона измерения (в ручном режиме работы вы-
бирается оператором);

– заряд аккумуляторов от блока питания;

– световую индикацию процесса и степени заряда аккумуляторов;

– автоматическое отключение от источника электропитания при снижении нап-
ряжения питания ниже 8,8 В и (или) по истечении (90 – 120) с после окончания измерения;

– хранение в памяти результатов двадцати последних измерений.

1.2.11 Степень защиты по ГОСТ 14254–96 «Степени защиты». Внеш-

ний вид микроомметра приведен на рисунке 1.

1.2.12 Пределы допускаемой относительной основной погрешности микроом-
метра равны $\pm 2,5\%$ от измеряемого сопротивления.

1.2.13 Пределы допускаемой дополнительной погрешности микроомметра, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) °C до любой, в пределах рабочих значений температуры, равны $\pm 1,25\%$

от измеряемого сопротивления на каждые 10 °C изменения температуры.

1.2.14 Пределы допускаемой дополнительной погрешности микроомметра, вызванной изменением относительной влажности окружающего воздуха до 90 % при температуре 30 °C, равны $\pm 2,5\%$ от измеряемого сопротивления.

1.2.15 Пределы допускаемой дополнительной погрешности микроомметра, вызванной влиянием внешнего магнитного поля с индукцией 0,5 мТл синусо-
дально изменяющегося во времени с частотой 50 Гц, равны $\pm 2,5\%$ от измеряе-
мого сопротивления.

1.2.16 Погрешность показаний микроомметра, при изменении напряжения электропитания в пределах от 8,8 В до 12 В, находится в пределах допускаемого значения относительной основной погрешности.

1.2.17 Габаритные размеры – 230 мм х 140 мм х 59 мм.

1.2.18 Масса, кг, не более:

– микроомметра с аккумуляторами – 1;

– блока питания – 0,3;

1.2.19 Норма средней наработки микроомметра на отказ – 10000 ч.

1.2.20 Средний срок службы микроомметра 10 лет.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплект поставки микроомметра приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование	Количество
Микроомметр ЦС4105	1 шт.
Ремень	1 шт.
Сумка	1 шт.
Зажим	2 шт.
Шуп	2 шт.
Проводник	2 шт.
Блок питания 12 В, 0,7 А	1 шт.
Аккумулятор 1,2 В типоразмера АА	8 шт. (установлены в микроомметр или в сумке)
Руководство по эксплуатации	1 экз.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Микроомметр выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы. Внеш-
ний вид микроомметра приведен на рисунке 1.

1.4.2 С тыльной стороны корпуса расположены отсек для установки аккумуляторов.

1.4.3 Работа и принцип действия микроомметра основаны на измерении паде-
ния напряжения на измеряемом сопротивлении при прохождении тока конкретно-
го значения.

Напряжение с измеряемого сопротивления преобразуется аналогово-цифровым преобразователем (АЦП). Результат преобразования, соответствующий значе-
нию измеряемого сопротивления, отображается на ЖК-индикаторе.

Работой АЦП и реализацией функций микроомметра (1.2.10) управляет микро-
контроллер.



1.5.2 Гномбирование микроомметра осуществляется с тыльной стороны корпуса в углублении крепежного отверстия.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка микроомметра должна соответствовать ГОСТ 9181-74 «Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и конструкторской документации Баз.722.061.

Микроомметр упаковывается в индивидуальную упаковку (сумку) в комплекте по таблице 1.1. Сумку упаковывают в потребительскую тару (картонная коробка).

Упакованные микроомметры при транспортировании упаковывают в транспортную тару.

1.6.2 Транспортная тара, масса и габаритные размеры грузовых мест по конструкции документации Баз.722.061.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Включение, выключение и электропитание микроомметра

2.1.1 Для включения микроомметра нажать кнопку ВКЛ/ОТКЛ. Примечание. В настоацем руководстве по эксплуатации во всех случаях кроме оговоренных, под нажатием кнопки предполагается ее нажатие с последующим отпусканiem.


2.1.2 Выключение микроомметра происходит автоматически по истечении (90 – 120) с после окончания работы или после нажатия кнопки ВКЛ/ОТКЛ.

2.1.3 Блок питания комплекта поставки микроомметра служит для заряда аккумуляторов.

Электропитание микроомметра от блока питания допускается только в диапазонах измерения от 1 Мом до 300 Мом и от 0,1 Ом до 50 Ом.

2.2 Заряд аккумуляторов

2.2.1 Проверить степень заряда аккумуляторов. Включить микроомметр. На ЖК-индикаторе высветится результат предыдущего измерения (рисунок 2.1).



где: 1 – номер измерения;

2 – символ аккумулятора;

3 – диапазон в котором проводилось измерение:

«Предел 3мΩ» – от 10 мкОм до 3 Мом,

«Предел 300мΩ» – от 1 мОм до 300 мОм,

«Предел 50Ω» – от 0,1 Ом до 50 Ом;

4 – режим работы: «Р» – ручной, «А» – автоматический;

5 – результат измерения.

Рисунок 2.1

Степень заряда аккумуляторов оценить по заполнению символа аккумулятора:

– аккумуляторы разряжены;

– аккумуляторы заряжены частично;

– аккумуляторы заряжены полностью.

2.2.2 Для заряда аккумуляторов подключить блок питания комплекта поставки к сети переменного тока 220 В, ответную часть подключить к микроомметру. Свечение индикатора ЗАРЯД синаплизирует о процессе заряда аккумуляторов. За-

Примечание. В случае отсутствия какого-либо сертификата соответствующий знак на измеритель не наносится.

врещение процесса заряда сгнализируется снижением яркости свечения индикатора ЗАРЯД.

2.2.3 Рекомендуемое время заряда аккумуляторов от состояния полного разряда до полного заряда (12 – 15) часов (зависит от типа используемых аккумуляторов).

2.2.4 При работе с микроомметром в момент разряда аккумуляторов ниже допустимого уровня, на ЖК-индикаторе появится информация об их разряде (рисунок 2.2). Произойдет автоматическое выключение микросуммометра.

БАТАРЕЯ
РАЗРЯЖЕНА!

Рисунок 2.2

2.3 Меры безопасности

2.3.1 По безопасности микроомметр удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261, ДСТУ IEC 61010-1 и ГОСТ Р 51350-99 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

Микроомметр относится к изделиям категории монтажа (категории перенапряжения) III, степени загрязнения 2 по ДСТУ IEC 61010-1.

2.3.2 При эксплуатации микроомметра руководствуйтесь требованиями ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок споживача», ГОСТ 12.3.019-80 «Испытания и измерения электрические. Общие технические требования» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.3.3 Микроомметр имеет усиленную изоляцию. Изоляция между измерительными зажимами и корпусом микроомметра испытана напряжением переменного тока 1 кВ среднеквадратического значения частотой 50 Гц.

2.3.4 Не подключайте микроомметр и не проводите измерение сопротивления объекта, не убедившись, что объект измерения обесточен.

2.3.5 Напряжение постоянного тока на токовых зажимах микроомметра является безопасным.

2.3.6 Микроомметр по электромагнитной совместимости удовлетворяет требованиям ДСТУ IEC 61326-1:2002 «Обладання електричне для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Частина 1. Вимоги щодо електромагнітної сумисності (ЕМС)».

2.4 Схема подключения микроомметра

2.4.1 Схема подключения микроомметра к объекту измерения приведена на рисунке 2.3.

ЦС4105




Рисунок 2.3

2.4.2 В качестве соединительных проводов, в зависимости от конфигурации щупов, комплект зажимов или зажим в паре со щупом.

Проводники комплекта поставки, рекомендуется использовать при проведении измерений в диапазоне от 0,1 Ом до 50 Ом, когда переходным сопротивлением контактов между наконечниками проводников и объектом измерения можно пренебречь (единицы мОм).

Допускается использовать проводники собственного изготавления. Суммарное сопротивление проводников, подключаемых к зажимам Т, не должно превышать 0,5 Ом.

2.5 Измерение сопротивления объекта

2.5.1 Подключить микроомметр к объекту измерения в соответствии с рисунком 2.3.

2.5.2 Включить микроомметр.

2.5.3 Для проведения измерений в автоматическом режиме, нажать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. На ЖК-индикаторе появится надпись «Измерение!», а затем результат измерения (рисунок 2.1).

2.5.4 Для проведения измерений вручном режиме выбрать требуемый диапазон измерения «Предел 300mΩ Диапазон 1-300mΩ» или «Предел 50Ω Диапазон 0,1-50Ω» нажатием кнопки ДИАПАЗОН.

Нажать и удерживать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. На ЖК-индикаторе появится надпись «Измерение вручном режиме», а затем результат измерения. Измерение будет происходить непрерывно в течение времени удержания кнопки ИЗМЕРЕНИЕ нажатой.

2.5.5 Измерение сопротивления до 3 мОм проводить только в автоматическом режиме работы. При измерении сопротивления до 3 мОм вручном режиме произойдет на том диапазоне измерения, который был установлен ранее (от 1 мОм до 300 мОм или от 0,1 Ом до 50 Ом) и результаты измерения могут быть не достоверными.

2.5.6 При измерении сопротивления больше верхнего предела выбранного диапазона измерения на ЖК-индикаторе появится надпись: «R>310 mΩ» или «R>52 Ω».

2.5.7 При обрыве цепи тока (напряжения) или когда сопротивление этих цепей составляет более нескольких кОм, после нажатия кнопки ИЗМЕРЕНИЕ на ЖК-индикаторе появится надпись: «Обрыв цепи Т», «Обрыв цепи П» или «Обрыв цепи Т Обрыв цепи П».

2.5.8 Просмотр результатов предыдущих измерений проводить нажатием кнопки «▲» или «▼». Последнему результату измерений присваивается номер <0>, предыдущему <01> и так далее до <19>.

2.5.9 Относительную погрешность, в процентах, в рабочих условиях эксплуатации, которая зависит от количества возбуждающих факторов, рассчитывать по формуле:

$$\delta_{n_{3,W}} = A_0 + 1,15 \cdot \sqrt{\sum A_i^2}, \quad (2.1)$$

где A_0 – относительная основная погрешность равная $\pm 2,5\%$;
за A_i , в зависимости от воздействия в момент измерения, принимают:
 A_1 – дополнительная погрешность от влияния температуры окружающего воздуха, отличной от 20°C и равной $\pm 1,25\%$ на каждые 10°C изменения температуры; т. е. не более $4,375\%$ в рабочих условиях применения (1.1.4);
 A_2 – дополниительная погрешность от изменения относительной влажности

*). Для микроомметров, поставляемых в Российской Федерации.

окружающего воздуха до 90 %, равная $\pm 2,5 \%$;

A_3 – дополнительная погрешность от влияния магнитного поля индукций до 0,5 мТл, равная $\pm 2,5 \%$;

A_4 – дополнительная погрешность от влияния токов помех до 80 мА, равная $\pm 2,5 \%$.

5.3 Операции и средства поверки
5.3.1 При проведении поверки выполнять операции и применять средства поверки, указанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Наименование операции	Номер пункта руководства по эксплуатации	Средства поверки и их технические характеристики	Обязательность проведения	
			выпуска из производства и после ремонта	операции при эксплуатации и хранении
Проверка условий измерений	5.4.1	Термометр (-10–30) °C, цена деления 0,5 °C; психрометр, (10–100) %	Да	Да
Внешний осмотр	5.6.1	–	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	5.6.2	Пробойная установка УПУ-10, диапазон воспроизведения напряжения от 0,2 кВ до 10 кВ. Секундомер С1-2А, цена деления 0,5 с.	Да	Нет
Определение сопротивления изоляции	5.6.3	Мегомметр ЭС202/1, 500 В, относительная погрешность $\pm 15 \%$	Да	Нет
Опробование	5.6.4	–	Да	Да
Определение относительной основной погрешности	5.6.5	Магазин сопротивлений Р4830/1 класса точности 0,05/2,5×10 ⁻⁵ , 0,01-12222,21 Ом; шунт 75 ШС, кп. точности 0,5, номинальный ток 7500 А, 750 А, 75 А, 30 А; катушка электрического сопротивления Р310–кп. точности 0,02, 10 МОм, Р321 – кп. точности 0,01, 0,1 Ом	Да	Да
Оформление результатов поверки	5.7	–	Да	Да

- 5.3 Операции и средства поверки**
5.3.1 При проведении поверки выполнять операции и применять средства поверки, указанные в таблице 5.1.
- 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- 3.1** Техническое обслуживание сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования микроомметра.
- 3.2** Ремонт микроомметра должен проводиться только в специализированных ремонтных мастерских или на заводе - изготовителе.
- 3.3** Техническое обслуживание аккумуляторов – по технической и сопроводительной документации на аккумуляторы.
- 3.4** Микроомметр, прошедший ремонт или по истечению межповерочного интервала, подлежит периодической поверке в объеме раздела 5 настоящего руководства по эксплуатации.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование и хранение микроомметра проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 к средствам измерения группы 4.

Микроомметр можно транспортировать всеми видами крытого транспорта.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 70 °C;
 - относительная влажность окружающего воздуха 95 % при 30 °C;
 - механические удары многократного действия с ускорением 100 м/с² длительностью импульса 16 мс.
- 4.2** При железнодорожных перевозках виды отправки – мелкие и малотоннажные.
- 4.3** Микроомметр хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 35 °C.
- Хранить микроомметр без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °C.

5 ПОВЕРКА

5.1 Раздел ПОВЕРКА руководства по эксплуатации утвержден Первым заместителем генерального директора Укрметртестстандарта Жалдаком Н. С. по результатам государственных приемочных испытаний измерителя ЦС4105 02.07.2009 г.

Раздел ПОВЕРКА устанавливает условия, объем, методы и средства первичной и периодической поверок, а также порядок оформления результатов поверки микроомметра ЦС4105.

Межповерочный интервал установлен один год.

5.2 Раздел ПОВЕРКА разработан в соответствии с требованиями ДСТУ 2708-2006 «Проверка засобів вимірюваної техніки. Організація та порядок проведення», ГОСТ 22261 и РМГ 51-2002 «Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

5.3.2 При получении отрицательных результатов при проведении одной из операций поверки, поверку микроомметра прекратить.

5.4 Условия поверки и подготовка к ней

5.4.1 Поверку микроомметра проводить в нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % $30 - 80$;
- атмосферное давление, кПа $84 - 106$;
- электропитание от аккумуляторов напряжением от 8,8 В до 12 В.

5.4.2 Микроомметры, подлежащие поверке, средства поверки и вспомогательное оборудование перед поверкой выдерживать в нормальных условиях применения не менее 2 часов.

5.5 Требования безопасности – в соответствии с 2.3 настоящего руководства по эксплуатации.

5.6 Проведение поверки

5.6.1 Внешний осмотр

- соответствие комплектности;
- отчетливую видимость маркированных знаков и символов;
- отсутствие неудовлетворительных креплений деталей и электрических соединений;
- отсутствие трещин, царапин, загрязнений и других изъяннов, мешающих считыванию показаний;
- отсутствие грубых механических повреждений наружных частей микроомметра.

При положительном результате внешнего осмотра поверхку продолжить. Из комплектности, при периодической поверке, допускается отсутствие сумки и ремня.

5.6.2 Проверка электрической прочности изоляции

5.6.2.1 Электрическую прочность изоляции микроомметра и блока питания проверять на установке мощностью не менее 0,25 кВ·А.

Перед проверкой извлечь из отсека микроомметра аккумуляторы.

Испытательное напряжение прикладывается:

- между соединенными вместе зажимами микроомметра и металлической фольгой, плотно прилегающей к поверхности изоляции и металлической фольгой, плотно прилегающими вместе с сетевыми штырями и металлической фольгой;
- между соединенными вместе с сетевыми штырями и соединенными вместе выходными контактами разъема блока питания, 3 кВ.

Металлическая фольга не должна покрывать зону расположения зажимов на расстоянии до 20 мм.

Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц плавно поднять до необходимого уровня и выдержать в течение 1 мин, после чего плавно уменьшить до нуля.

5.6.2.2 Проверить электрическую прочность изоляции пластмассовых наконечников зажимов, щупов и проводников относительно соответствующих токопроводящих жил напряжением 1 кВ.

5.6.3 Определение сопротивления изоляции

5.6.3.1 Сопротивление изоляции между цепями приложения напряжения по 5.7.2.1, измеряя метрометром с рабочим напряжением 500 В. Отсчет показаний проводить по истечении 1 мин после приложения напряжения.

Результаты поверки положительные, если сопротивление изоляции превышает 40 МОм.

5.6.4 Опробование

5.6.4.1 При опробовании работы микроомметра проверить функционирование всех кнопок, возможность заряда аккумуляторов, светового индикацию процесса зарядки, возможность надежного подключения измерительных шупов и блока питания, результаты поверки оформить в порядке, установленном национальным органом по метрологии.

ряда аккумуляторов и обеспечение хранения в памяти 20 последних измерений.

5.6.4.2 Индикацию процесса заряда аккумуляторов определять по свечениюю индикатора ЗАРЯД при подключении микроомметра к сети ~220 В через блок питания.

Свечение индикатора ЗАРЯД синхронизирует о процессе заряда аккумуляторов.

5.6.4.3 Контроль сохранности в памяти результатов 20 последних измерений проводить в следующем последовательности:

- нажать кнопку ВКЛ/ОТКЛ;
- поочередным кратковременным нажатием кнопки «▼» или «▲» считывают результаты предыдущих измерений.

5.6.5 Определение относительной основной погрешности

5.6.5.1 Относительную основную погрешность определять методом измерения сопротивления рабочего эталона поверхьюмым микроомметром. Соответствующими измеряемому сопротивлению:

- 10; 100 мкОм; 1; 2,5 мОм в диапазоне измерения от 10 мкОм до 3 мОм, в автоматическом режиме работы микроомметра;
- 1; 10; 100; 300 мОм в диапазоне измерения от 1 мОм до 300 мОм, в ручном режиме работы микроомметра;
- 0,1; 1; 10; 50 Ом в диапазоне измерения от 0,1 Ом до 50 Ом, в ручном режиме работы микроомметра.

5.6.5.2 Относительную основную погрешность в i -той точке определять в следующей последовательности:

- подключить к микроомметру рабочий эталон сопротивлением R_{10} , соответствующим измеряемому сопротивлению контролируемой точки;
- провести измерение сопротивления R_{10} микроомметром и зафиксировать его показание $R_{i,i,i}$ при автоматическом режиме работы, или зафиксировать показание микроомметра $R_{i,i,i}$, максимально отличающееся по модулю от измеряемого сопротивления на протяжении (3 – 5) с удерживания кнопки ИЗМЕРЕНИЕ нажатой, при ручном режиме работы микроомметра;

5.6.5.3 Относительную основную погрешность в i -той точке по формуле:

$$\delta_i = \frac{R_{i,i,i} - R_{10}}{R_{10}} \cdot 100 \quad (5.1)$$

Результаты поверки положительные, если относительная основная погрешность в каждой контролируемой точке не превышает $\pm 2,5\%$ от измеряемого сопротивления.

5.7 Оформление результатов поверки

5.7.1 Результаты периодической поверки микроомметра занести в протокол. Форма протокола произвольная.

5.7.2 Положительные результаты первичной поверки оформить записью в рукоходстве по эксплуатации и оттиском поверительного клейма на корпусе микроомметра.

5.7.3 Положительные результаты периодической поверки оформить свидетельством согласно приложения А ДСТУ 2708 и нанести оттиск поверочного клейма на корпусе микроомметра.

5.7.4 Отрицательные результаты периодической поверки оформить справкой о непротидности по форме приложения Б ДСТУ 2708 с указанием причин забракования. Клеймо предыдущей периодической поверки погасить и в руководстве по эксплуатации микроомметра сделять соответствующую запись.

5.7.5 В странах, где микроомметр утвержден как тип средств измерительной техники, результаты поверки оформить в порядке, установленном национальным органом по метрологии.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Микроомметр не представляет опасности для жизни и здоровья людей, не оказывает вредного воздействия на состояние окружающей природной среды, изготовлен из материалов, разрешенных к применению государственной санитарно-эпидемиологической службой и, после окончания срока службы (эксплуатации), не требует специальных методов утилизации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие микроомметра требованиям технических условий ТУ У 33-00226106-012:2009 при соблюдении потребителем установленных условий эксплуатации, хранения и транспортирования, оговоренных в настоящем руководстве по эксплуатации и сохранности руководства по эксплуатации и клеймом изготовителя и поверителя.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления, если в договоре на поставку не оговорены другие условия.

7.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок хранения микроомметра на аккумуляторы не распространяется. Гарантийный срок хранения и эксплуатации аккумуляторов – по технической и сопроводительной документации на аккумуляторы.

7.5 При поставке микроомметра на экспорт гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев и исчисляется с момента его проследования через государственную границу Украины.

7.6 По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться в следующие организации:

ПАО «Уманский завод «Мегомметр», ул. Советская, 49, г. Умань Черкасской обл., Украина, 20300, тел. (0474) 3-26-53, факс 3-80-27; ООО «Промприбор», ул. Энгельса, 38, г. Екатеринбург, Россия, 620026, тел. (343) 254-46-47, 254-47-41, 254-47-40, 254-47-29, факс 254-48-13; ЗАО "Этапон-Р", ул. Ошарская, 67, г. Н. Новгород, Россия, 603105, тел.: (8312)-78-41-23, 78-41-24, 78-43-01, 18-40-12, факс: (8312)-78-43-02; Компания "РОСЭЛЕКТРОМ", ул. Дурдина, д. 39, оф. 2, мкр-он. Большево, г. Королев, Россия, 141060, тел./факс: +7(495)-988-79-07.

ПАО «Уманский завод «Мегомметр» предоставляет услуги по проведению калибровки приборов по истечению межкалибровочного интервала. Подробная информация на странице сайта www.megommetr.com/roverka.htm

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Микроомметр ЦС4105, № 01314 принят в соответствии с заводской номер

обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ У 33-2-00226106-012:2009, действующей документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

оттиск личного клейма ОТК-136

Первичная поверка произведена

оттиск клейма поверителя (клеймо по ДСТУ 3968-2000)

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

