

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ» (ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора ФБУ «Ростест-Москва»

Е.В. Морин

«25» декабря 2015 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Генераторы сигналов высокочастотные АКИП-3207, АКИП-3207/1

Методика поверки РТ-МП-2819-441-2015

up 63411-16

Настоящая методика поверки распространяется на генераторы сигналов высокочастотные АКИП-3207, АКИП-3207/1 (далее — генераторы), изготавливаемые «NANJING GLARUN-ATTEN TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай, и устанавливает методы и средства их поверки.

Интервал между поверками один год.

Допускается проведение первичной поверки генераторов при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

Периодическая поверка генераторов в случае их использования для измерений меньшего числа величин или меньшего числа поддиапазонов, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается по отдельным величинам и/или поддиапазонам измерений на основании письменного заявления владельца генератора, оформленного в произвольной форме.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта	Проведение операции при поверке	
	методики	первичной	периодической
1	2	3	4
внешний осмотр и подготовка к поверке	6	да	нет
внешний осмотр	6.1	да	да
подготовка к поверке	6.2	да	да
опробование (функциональное тестирование)	7.2	да	да
определение метрологических характеристик	7.3	да	да
Определение диапазона частот и основной погрешности установки частоты	7.3.1	да	да
Определение нестабильности частоты	7.3.2	да	да
Определение КСВН выхода генератора	7.3.3	да	да
Определение погрешности установки уровня выходного сигнала	7.3.4	да	да
Определение погрешности установки коэффициента амплитудной модуляции и значения коэффициента гармоник огибающей	7.3.5	да	да
Определение погрешности установки девиации частоты и значения коэффициента гармоник огибающей	7.3.6	да	да
Определение погрешности установки девиации фазы и значения коэффициента гармоник огибающей	7.3.7	да	да
Определение уровня гармонических и негармонических составляющих	7.3.8	да	да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

- 2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.
- 2.2 Вместо указанных в таблице 2 средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие требуемые технические характеристики.

Таблица 2 – Средства поверки

	Таблица 2 – Средства поверки				
	Наименование	Номер	Требуемые	Рекомендуемый тип	
No	средства	пункта	технические	средства поверки и его	
	поверки	методики	характеристики	технические характеристики	
1	2	3	4	5	
1	<u>-</u> Частотомер	7.3.1,	Диапазон частот от 200 кГц	Частотомер универсальный	
*	универсальный	7.3.2	до 1 ГГц, пределы	CNT-90: диапазон частот	
	универешививи	7.5.2	допускаемой относительной	от 0,001 Гц до 3 ГГц, внешняя	
			погрешности измерения	синхронизация 10 МГц, пределы	
			частоты ±2·10 ⁻⁸	допускаемой относительной	
			частоты ±2·10	погрешности измерения частоты при	
				синхронизации от рубидиевого	
				стандарта частоты $\pm 5.10^{-10}$;	
				разрешение по частоте 1 мГц;	
2	Стандарт	7.3.1,	Выход 10 МГц,	Стандарт частоты рубидиевый FS725:	
	частоты	7.3.2	относительная погрешность	относительный дрейф частоты 10 МГц	
			(относительный дрейф	за один год при температуре (23 ± 3) °C	
			частоты за год не более	не более	
			$\pm 2.10^{-8}$)	$\pm 5.10^{-10}$, уровень сигнала ± 7 дБм	
3	Измеритель	7.3.3	Диапазон напряжения	Анализатор цепей векторный Е8363В;	
	КСВН		частотный диапазон от 0 до	частотный диапазон от 0,01 до 40 ГГц,	
	Rebii		40 ГГц	пределы допускаемой погрешности ±	
				(0,81,66) дБ	
4	Ваттметр	7.3.4	Диапазон частот от 200 кГц	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	
'	20.1		до 1 ГГц, пределы	NRP-Z56	
			допускаемой основной	Диапазон частот от 0 до 50 ГГц, пределы	
			погрешности измерения	допускаемой относи- тельной	
			мощности не более ± 3 %	погрешности измерения мощности не	
			Monthoeth he donee ± 3 70	более ± 2,7 %	
5	Анализатор	7.3.4;	Диапазон напряжения	Анализатор спектра N9030A: диапазон	
	спектра	7.3.8	частотный диапазон от 200	частот от 3 Гц до	
			кГц до 1 ГГц, средний	26,5 ГГц, средний уровень	
			уровень собственного шума	собственного шума минус 172 дБм	
			не более минус 130 дБм		
6	Аттенюатор	7.3.4	пределы измерений от 0 до	Аттенюатор ступенчатый RSC пределы	
	ступенчатый		127 дБ, шаг перестройки не	измерений от 0 до 140 дБ; шаг	
			менее 1 дБ, пределы	перестройки 0,1 дБ; пределы	
			допускаемой погрешности	допускаемой погрешности от	
			от ± 0,3 дБ до ± 2,5 дБ	± (0,21,6) дБ	
7	Измеритель	7.3.5;	Диапазон частот от 200 кГц	Измеритель модуляции Boonton	
	модуляции	7.3.6;	до 1 ГГц, пределы	8201; диапазон частот от 0,1 до	
	(АМ, ЧМ, ФМ)	1	допускаемой относительной	2500 МГц, пределы допускаемой	
			погрешности измерения	относительной погрешности	
			коэффициента $AM \pm 3 \%$,	измерения коэффициента АМ	
			пределы допускаемой	± (12) %, пределы допускаемой	
			относительной	относительной погрешности	
				измерения девиации частоты	
			погрешности измерения	$\pm (12)$ %, пределы допускаемой	
			девиации частоты		
			± 3 %	относительной погрешности изме-	
				рения девиации фазы $\pm (12)$ %,	
				погрешность измерения	
L				коэффициента гармоник \pm (23) %	

2.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений поверены и иметь свидетельства о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, практический опыт в области радиотехнических измерений, и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.
- 4.2 Во избежание несчастного случая и для предупреждения повреждения поверяемого прибора необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
- подсоединение прибора и средств поверки к сети должно производиться с помощью сетевых кабелей из комплекта соответствующего оборудования;
- заземление оборудования должно производиться посредством заземляющего провода сетевых кабелей;
 - запрещается работать с прибором при снятых панелях;
- запрещается работать с прибором в условиях температуры и влажности, выходящих за пределы рабочего диапазона, а также при наличии в воздухе взрывоопасных веществ;
 - запрещается работать с прибором в случае обнаружения его повреждения.

5 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПОВЕРКЕ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 20 \pm 5; - относительная влажность воздуха, % 65 \pm 15; - атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 100 \pm 4 (750 \pm 30); - напряжение питающей сети, В 220 \pm 4,4; - частота питающей сети, Γ ц 50 \pm 0,5.

6 ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Внешний осмотр

- 6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:
- чистота и исправность разъемов;
- отсутствие механических повреждений прибора;
- комплектность прибора.
- 6.1.2 При наличии дефектов или повреждений, препятствующих нормальной эксплуатации поверяемого прибора, его направляют в ремонт.

6.2 Подготовка к поверке

- 6.2.1 Перед началом работы необходимо изучить руководство по эксплуатации прибора, а также руководства по эксплуатации применяемых средств поверки.
 - 6.2.2 Включить питание прибора и средств поверки.

6.2.3 Выдержать поверяемый прибор и средства поверки во включенном состоянии в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации. Минимальное время прогрева прибора 30 минут.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Общие указания по проведению поверки

- 7.1.1 В процессе выполнения операций результаты заносятся в протокол поверки. Полученные результаты должны соответствовать параметрам, которые указаны в таблицах разделов 7.2. и 7.3 настоящего документа.
- 7.1.2 При получении отрицательных результатов по какой-либо операции необходимо повторить операцию. При повторном отрицательном результате прибор следует направить в сервисный центр для проведения регулировки и/или ремонта.

7.2 Опробование (функциональное тестирование)

7.2.1 Идентификация прибора

Идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения для управления генератором отображаются при нажатии «System» > System ".

Наименование и номер версии программного обеспечения должны соответствовать описанию программного обеспечения в технической документации на генератор.

7.2.2 Опробование

- 7.2.2.1 Дождаться завершения процедуры самотестирования. При отсутствии ошибок при прохождении процедуры самотестирования генератор переходит в рабочий режим и на дисплее отображается текущее состояние с установленными параметрами.
- 7.2.2.2 Выполнить проверку функционирования после времени самопрогрева, равного 30 мин после включения питания прибора. Функционирование проверяется нажатием соответствующих клавиш, и задания настроек, которые должны соответствовать руководству по эксплуатации.

При наличии неисправностей поверяемый прибор бракуется.

7.3 Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Определение диапазона частот и относительной погрешности установки частоты.

Диапазон частот и относительная погрешность установки частоты определяются одновременно путем измерения частоты частотомером (например CNT-90), подключенным к выходу генератора. В качестве опорного источника для частотомера используют стандарт частоты с погрешностью не хуже 1×10^{-8} , например рубидиевый стандарт частоты FS725, или встроенную опцию рубидиевого опорного генератора.

Устанавливаемые значения частоты на генераторе приведены в таблице 3. Относительную погрешность установки частоты δf вычисляют по формуле (1)

$$\delta f = (f_{VCT} - f_{H3M}) / f_{H3M} \tag{1},$$

где fуст—установленное значение частоты, fизм — измеренное значение частоты.

	~	* 7		
Таблица	-4	- Устанавливаемые	значения	частот
таолица	_	3 Clanabinibacwibic	JIIG ICHIII	IUCIOI

Установленное значение частоты	Установленное значение частоты*	
250,0000000 кГц	750,0000000 МГц	
500,0000000 кГц	1,00000000 ГГц	
750,0000000 кГц	1,500000000 ГГц	
10,0000000 МГц	2,000000000 ГГц	
100,0000000 МГц	2,500000000 ГГц	
300,0000000 МГц	3,000000000 ГГц	
500,0000000 МГц	4,000000000 ΓΓц ^{*)}	

Примечание: *) - значение установленной частоты 4 ГГц проверяется только для модификации АКИП-3207.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность установки частоты для всех установленных значений не выходит за пределы \pm 1,0·10⁻⁶.

7.3.2 Определение нестабильности частоты

Нестабильность частоты сигнала прибора определяется измерением частоты 250 кГц и 10 МГц на выходе прибора частотомером (например CNT-90), подключенным к выходу генератора, в течение 15 минут (после самопрогрева прибора в течение 30 мин) с регистрацией измерения через каждые 3 минуты. Время счета частотомера должно быть не менее 10 с. В качестве опорного источника частоты для частотомера используют стандарт частоты, например рубидиевый стандарт частоты FS725, или встроенную опцию рубидиевого опорного генератора.

Нестабильность частоты вычисляют как отношение наибольшей разности значений частот сигнала, измеренных за 15-минутный интервал времени, к значению частоты, измеренной в начале 15-минутного интервала.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если нестабильность частоты не превышает $1,0\cdot 10^{-7}$.

7.3.3 Определение КСВН выхода

Коэффициент стоячей волны выхода генератора определяется с помощью анализатора цепей векторного E8363B. На поверяемом генераторе устанавливается уровень минус 127 дБм при выключенной мощности о чем свидетельствует сообщение "ВЧ ВЫКЛ" и произвольная частота в режиме немодулированных колебаний. Выход генератора подключается к выходу анализатора кабелем ВЧ.

Измерения проводятся по методике, изложенной в инструкции по эксплуатации на анализатор цепей векторный E8363B, во всем диапазоне частот при уровне выходного сигнала не более 0 дБм.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения КСВН не превышают 1,8 во всем диапазоне частот и уровней.

7.3.4 Определение погрешности установки выходного уровня

Определение погрешности установки ослабления аттенюатора проводится методом замещения с помощью образцового ступенчатого аттенюатора (например, аттенюатора ступенчатого RSC) и анализатора спектра с диапазоном измеряемых уровней не менее минус 130 дБ (например, анализатора спектра N9030A). На опорном уровне 0 дБм погрешность определяется при помощи ваттметра высокочастотного, например ваттметра поглощаемой мощности NRP-Z56.

Подключить преобразователь измерителя мощности к выходу генератора. На генераторе установить немодулированный сигнал, уровень выходной мощности 0 дБм, частоту сигнала 10 МГц. Измерить выходной уровень генератора.

Погрешность установки уровня мощности 0 дБм вычислить по формуле (2):

$$\delta_{0\pi \mathsf{E}\mathsf{M}} = \mathsf{P}_{\mathsf{VCT}} - \mathsf{P}_{\mathsf{H3M}} \left[\mathsf{J} \mathsf{E} \right] \tag{2}$$

где: P_{ycr} - установленное на генераторе значение уровня мощности [дБм]; P_{ycr} - показания измерителя мощности [дБм].

Повторить измерения на четырех частотах прибора, равномерно распределенных по диапазону выходных частот.

Далее – собрать схему, представленную на рисунке 2.




Рисунок 2 — Схема соединения приборов для определения погрешности установки выходного уровня генератора

Соединить выход генератора с входом анализатора спектра через ступенчатый аттенюатор. Генератор перевести в режим работы от внешнего источника опорного сигнала частотой 10 МГц, который подать с выхода 10 МГц анализатора спектра.

На поверяемом генераторе установить частоту $10~\text{M}\Gamma$ ц и опорный уровень выходной мощности 0~дБм. На образцовом аттенюаторе установить ослабление D_0 из таблицы 4.

Установить органами управления анализатора спектра режимы индикации, позволяющие измерять основную гармонику сигнала:

- значение центральной частоты = значению частоты выходного сигнала генератора;
- полоса пропускания ПЧ = 200 Гц;
- видеофильтр = 20 Гц;
- полоса обзора = 100 кГц;
- усреднение = 10 циклов.

Установить маркер на максимум, дождаться завершения усреднения и зарегистрировать это показание D_{u0} индикатора.

Далее установить выходной уровень генератора Pc и ослабление образцового аттенюатора D в соответствии c таблицей d и зарегистрировать показания индикатора D_u .

Таблица 4 - Определение погрешности установки выходного уровня.

	1			1
Уровень	Ослабление	Результаты измерений		- Пределы -
выходного сигнала Рс,	образцового аттенюатора	Ослабление, dB	Погрешность установки	допускаемой погрешности, дБ
дБм	D, dB	Dи	выходного уровня δ_a , dB	, , ,
0	$D_0 = 22$	D _{и0}	δ_{0 дБм	
13	$D_0 + 13$	D _{и01}	δ_{0 дБм} + $D_{и01}$ - $D_{и0}$	
9	$D_0 + 9$	D _{и02}	$\delta_{0дБм} + D_{u02} - D_{u0}$	
5	$D_0 + 5$	D _{и03}	δ_{0 дБм} + $D_{и03}$ - $D_{и0}$	
1	$D_0 + 1$	D _{и04}	$\delta_{0,d_{PM}} + D_{u04} - D_{u0}$	
минус 4	$D_0 - 4$	D _{и05}	δ_{0 дБм} + $D_{и05}$ - D_{u0}	
минус 10	$D_0 - 10$	D _{и06}	δ_{0 дБм} + $D_{и06}$ - $D_{и0}$	
минус 16	$D_0 - 16$	D _{и07}	δ_{0 дБм} + $D_{и07}$ - $D_{и0}$	±1,0
минус 22	$D_0 - 22$	D _{u08}	$\delta_1 = \delta_{0$ дБм} + $D_{и08}$ - $D_{и0}$	
минус 22	$D_{01}=35$ $D_{\mu 0}^{(1)}$ $D_{1}=35$		δ_1	
минус 28	$D_{01} - 6$	D _{и01} (1)	$\delta_1 + D_{\mu 01}^{(1)} - D_{\mu 0}^{(1)}$	
минус 37	$D_{01} - 15$	D _{и02} (1)	$\delta_1 + D_{\nu 02}^{(1)} - D_{\nu 0}^{(1)}$	
минус 47	$D_{01} - 25$	D _{и03} (1)	$\delta_1 + D_{\nu 03}^{(1)} - D_{\nu 0}^{(1)}$	
минус 57	D ₀₁ – 35	D _{u04} (1)	$\delta_2 = \delta_1 + D_{\mu 04}^{(1)} - D_{\mu 0}^{(1)}$	
минус 57	$D_{02} = 40$	D _{и0} ⁽²⁾	δ_2	
минус 67	$D_{02} - 10$	D _{u01} (2)	$\delta_2 + D_{\mu 01}^{(2)} - D_{\mu 0}^{(2)}$	
минус 77	минус 77 $D_{02} - 20$ минус 87 $D_{02} - 30$ минус 97 $D_{02} - 40$		δ_2 + $D_{\mu 02}^{(2)}$ - $D_{\mu 0}^{(2)}$	
минус 87			$\delta_2 + D_{u03}^{(2)} - D_{u0}^{(2)}$	-
минус 97			$\delta_3 = \delta_2 + D_{\mu 04}^{(2)} - D_{\mu 0}^{(2)}$	110
минус 97 $D_{03} = 20$		D _{и0} ⁽³⁾	δ_3	±1,0
минус 107	D ₀₃ - 10	D _{и01} (3)	$\delta_3 + D_{u01}^{(3)} - D_{u0}^{(3)}$	
минус 117	минус 117 $D_{03} - 20$ $D_{H02}^{(3)}$ $\delta_4 = \delta_3$		$\delta_4 = \delta_3 + D_{\mu 02}^{(3)} - D_{\mu 0}^{(3)}$	
минус 117	10	D _{и0} (4)	δ ₄	
минус 127	0	D _{u01} (4)	$\delta_4 + D_{\mu 01}^{(4)} - D_{\mu 0}^{(4)}$	±1,8
		<u> </u>	<u> </u>	

Далее процедура измерений путем замещения уменьшения выходного уровня генератора уменьшением ослабления аттенюатора продолжается в соответствии с таблицей 4.

Повторить измерения на четырех частотах прибора, равномерно распределенных по диапазону выходных частот.

Погрешность δ_a установки выходного уровня генератора определяют по формулам, приведенным в таблице 4.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность δ_a установки выходного уровня генератора не превышает пределов допускаемой погрешности, приведенной в таблице 4.

7.3.5 Определение погрешности установки коэффициента амплитудной модуляции и значения коэффициента гармоник огибающей

Определение погрешности установки коэффициента амплитудной модуляции и коэффициента гармоник огибающей проводить при помощи измерителя параметров модуляции Boonton 8201.

Собрать схему, представленную на рисунке 3.




Рисунок 3 — Схема определения параметров модуляции AM, ЧМ, ФМ и значения коэффициента гармоник огибающей

Измерения проводятся по методике, изложенной в инструкции по эксплуатации на измеритель параметров модуляции.

Для определения параметров в режиме AM на генераторе установить режим внутренней AM с Кам = 80 % и частотой модулирующего колебания $1 \ \text{к}\Gamma\text{ц}$, несущую $1 \ \text{Г}\Gamma\text{ц}$ и уровень $0 \ \text{д}\text{Б}\text{м}$. На измерителе — режим AM с отображением Кам и значения коэффициента гармоник Кг огибающей.

Провести измерения Кам и Кг, повторить измерения для Кам = 1 %, 10 %, 30 %, 50 %.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность установки коэффициента АМ не превышает \pm (0,05· K_{am} + 0,2), %; коэффициент гармоник не более: 2 %.

7.3.6 Определение погрешности установки девиации частоты и значения коэффициента гармоник огибающей

Определение погрешности установки девиации частоты проводить при помощи измерителя параметров модуляции Boonton 8201.

Собрать схему, представленную на рисунке 3.

Измерения проводятся по методике, изложенной в инструкции по эксплуатации на измеритель параметров модуляции.

Для определения параметров в режиме ЧМ на генераторе установить режим внутренней ЧМ , девиацию частоты $\Delta f = 50~\mathrm{k}\Gamma$ ц, частоту модулирующего колебания 1 к Γ ц, несущую 1 $\Gamma\Gamma$ ц и уровень 0 д Γ м. На измерителе – режим ЧМ с отображением Δf и значения коэффициента гармоник К Γ огибающей.

Провести измерения Δf и $K\Gamma$, повторить измерения для $\Delta f = 1$ к Γ ц, 2 к Γ ц, 5 к Γ ц, 10 к Γ ц, 20 к Γ ц, 30 к Γ ц, 40 к Γ ц.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность установки девиации частоты Δf не превышает \pm (0,05· Δf + 200), Γ ц; коэффициент гармоник не более: 1%.

7.3.7 Определение погрешности установки девиации фазы и значения коэффициента гармоник огибающей

Определение погрешности установки девиации частоты проводить при помощи измерителя параметров модуляции Boonton 8201.

Собрать схему, представленную на рисунке 3.

Измерения проводятся по методике, изложенной в инструкции по эксплуатации на измеритель параметров модуляции.

Для определения параметров в режиме ЧМ на генераторе установить режим внутренней ЧМ , девиацию фазы $\Delta \phi = 5$ рад, частоту модулирующего колебания 1 к Γ ц, несущую 1 Γ Γ ц и уровень 0 д Γ м. На измерителе – режим Γ 0 с отображением Γ 0 и значения коэффициента гармоник Γ 1 огибающей.

Провести измерения $\Delta \phi$ и Кг, повторить измерения для $\Delta f=1$ рад, 2 рад, 3 рад, 4 рад, 5 рад.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность установки девиации частоты $\Delta \phi$ не превышает \pm (0,05· $\Delta \phi$ + 0,2), рад; коэффициент гармоник не более: 1,5%.

7.3.8 Определение уровня гармонических и негармонических составляющих

Определение уровня гармонических и негармонических составляющих измеряют по отношению к уровню несущей частоты. Измерения проводят не менее чем на пяти частотах равномерно распределенных в каждом диапазоне частот, где нормированы значения гармонических и негармонических составляющих.

Выход генератора подключить ко входу анализатора спектра. Подготовить анализатор спектра к работе в соответствии с его руководством по эксплуатации. На выходе генератора установить уровень 0 дБм. Установить органами управления анализатора спектра режимы индикации, позволяющие измерять спектр выходного сигнала в полном рабочем диапазоне частот. При определении уровня гармонических составляющих измерить уровень второй и третьей гармоники по отношению к уровню основной гармоники. При определении негармонических составляющих измерить минимальную разницу уровней полезного и паразитных сигналов в полном рабочем диапазоне частот.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если уровни гармонических и негармонических составляющих не превышают значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 – Допустимые уровни гармонических и негармонических составляющих

≤ минус 30 дБн
≤ минус 50 дБн

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Протокол поверки

При выполнении операций поверки оформляется протокол в произвольной форме. Протокол может оформляется на электронном или бумажном носителе в виде приложения к свидетельству о поверке с указанием следующих сведений:

- наименование аккредитованной на право поверки организации;
- номер и дата протокола поверки
- наименование и обозначение поверенного средства измерения
- заводской (серийный) номер;
- обозначение документа, по которому выполнена поверка;
- наименования, обозначения и заводские (серийные) номера использованных при поверке средств измерений, сведения об их последней поверке;
 - температура и влажность в помещении;
 - фамилия лица, проводившего поверку;

8.2 Свидетельство о поверке

При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015.

Поверительное клеймо наносится в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015.

8.3 Извещение о непригодности

При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании, или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015.

Poe

Начальник лаборатории № 441 ФБУ «Ростест-Москва»

Нач. сектора №1 лаборатории № 441 ФБУ «Ростест-Москва» С.Э. Баринов

Р.А. Осин