

ОКБ "ГИДРОПРЕСС"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ФГУП ВНИИМС

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер -

начальник отделения,

Н.В. Иванникова

01.04.20161.

Е.А. Лисенков

12.04.2016

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Методика поверки

470.24 Д1

1.p.64562-16

Заместитель главного инженера начальник департамента экспериментального обоснования

РУ, начальник отдела

Главный метролог, начальник

экспериментально - конструкторского

отдела

07.04.2016

А.И. Новиков

Эксперт-метролог

С.А. Минеев


07.04,2016

Начальник лаборатории

В.У. Хайретдинов

Содержание

1 Операции поверки4	ļ
2 Средства поверки	,
3 Требования безопасности)
4 Условия поверки и подготовка к ней	,
5 Проведение поверки	ì
5.1 Проведение внешнего осмотра	ì
5.2 Опробование	ì
5.3 Определение максимального измеряемого виброускорения	,
5.4 Определение нелинейности амплитудной характеристики)
5.5 Определение относительной погрешности измерений перемещения и виброперемещения 10)
6 Оформление результатов поверки	í



Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи перемещений, изготовленные по 470.24 ТУ и предназначенные для измерения статических и динамических линейных перемещений, в частности, элементов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) относительно неподвижных опор при проведении специальных пуско-наладочных измерений (СПНИ).

Методика устанавливает методы и средства первичной поверки (при выпуске из производства) и периодической поверки преобразователей. Поверка осуществляется методом сличения.

Межповерочный интервал 2 года.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операций	Номера пунктов	Проведение операций при поверке		
палменование операции	методики поверки	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр	5.1	проводится	проводится	
2 Опробование	5.2	проводится	проводится	
3 Определение максимально допустимого ускорения при измерении виброперемещений	5.3	проводится	проводится	
4 Определение нелинейности амплитудной характеристики	5.4	проводится	проводится	
5 Определение допускаемой относительной погрешности измерений перемещения и виброперемещения	5.5, 5.5.2, 5.5.3	проводится	проводится	

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Номера пунктов методики	Наименование средств поверки	Технические характеристики		
5.3, 5.4, 5.5, 5.5.2	Штангенциркуль ШЦ-II	Диапазон измерений 0 – 250 мм. Абсолютная погрешность 0,05 мм.		
5.5.3	Пьезоакселерометр В&К 4370	Погрешность 0,3%		
5.5.3	Усилитель заряда В&К 2635	Погрешность 0,3%		
5.3, 5.4, 5.5, 5.5.2, 5.5.3	Вторичный преобразователь MGCplus с модулем на несущей частоте ML55B	Диапазоны измерения ±(1,5 – 229.5) мВ/В Класс точности 0,03		
5.5.3	Стенд вибрационный электродинамический ВЭДС-200	Диапазон частот 20-2500 Гц Максимальное усилие 2000 Н		
5.5.3	Вторичный преобразователь эталонного канала MGCplus с модулем измерения напряжений ML01B	Диапазоны измерения ±10 В Диапазон частот (0- 2400) Гц Класс точности 0,03		
5.2 - 5.5,	Образцовый стеклянный	Пределы измерений 0 – 50 °C		
5.5.1, 5.5.3	жидкостный термометр ТЛ-4	Цена деления 0,1 °C		
5.2	Мегаомметр С.А 6533	Погрешность 5%. Пределы измерения до 2000 МОм. Испытательное напряжение (50-500)В.		

2.2 Средства поверки, применяемые при первичной поверке, должны быть поверены или аттестованы органами государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

Средства поверки, применяемые при периодической поверке, должны быть поверены или аттестованы органами государственной или ведомственной службы и иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации.

2.3 Допускается применение средств поверки, не предусмотренных настоящей методикой (кроме вторичного преобразователя MGCplus с модулем на несущей частоте ML55B) и позволяющее по своим техническим и метрологическим характеристикам обеспечить получение подтверждаемых характеристик преобразователя.

3 Требования безопасности

- 3.1 При проведении поверки должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором России.
- 3.2 При поверке должны выполняться требования техники безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений.
- 3.3 К проведению поверки должны допускаться специалисты в области метрологии, сдавшие экзамен по технике безопасности, обученные и аттестованные в качестве поверителя.

Поверители должны обладать знаниями в области математической статистики и теории вероятности, владеть методами обработки результатов измерений, иметь навыки работы с микропроцессорной техникой и соответствующим программным обеспечением, применяемыми при поверке преобразователей.

- 4 Условия поверки и подготовка к ней
- 4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- преобразователь должен быть установлен в испытательное приспособление с соблюдением указаний руководства по эксплуатации;
- температура окружающего воздуха (22 ± 3) °C. Преобразователь должен быть предварительно выдержан при указанной температуре окружающего воздуха не менее 1 ч.;
 - относительная влажность окружающего воздуха (65 ± 15) %;
 - атмосферное давление (100 ± 4) кПа;
 - напряжение сети питания (220₋₁₅) В;
 - частота напряжения сети питания (50 ± 1) Гц;
- вибрация, тряска, удары, наклоны и магнитные поля, кроме земного, влияющие на работу преобразователя, при проведении статических измерений должны отсутствовать;
- выдержка преобразователя перед началом испытания после включения питания должна быть не менее 10 мин.

- 5 Проведение поверки
- 5.1 Проведение внешнего осмотра
- 5.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие преобразователя следующим требованиям:
- поверяемый преобразователь не должен иметь повреждений, препятствующих его применению;
 - преобразователь при поверке должен иметь паспорт;
- маркировка преобразователя должна соответствовать данным, указанным в руководстве по эксплуатации.

5.2 Опробование

5.2.1 При опробовании проверяют работоспособность преобразователя и электрическое сопротивление изоляции относительно корпуса.

Работоспособность преобразователя проверяют, производя перемещение штока по всей длине. При этом должно наблюдаться изменение выходного сигнала.

Электрическое сопротивление изоляции относительно корпуса проверяют с помощью мегомметра, присоединив один щуп к одному из выводов обмоток, а другой к корпусу преобразователя. Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм.

- 5.3 Определение максимально допустимого ускорения при измерении виброперемещений
- 5.3.1 Определение максимально допустимого ускорения при измерении виброперемещений производится в следующей последовательности:
- установить подвижную часть штангенциркуля в положение 120 мм (шток преобразователя выдвинут);
- настроить вторичную аппаратуру на запись процесса движения штока преобразователя, выставив диапазон частот (0-400) Γ ц и введя коэффициент преобразования в память вторичной аппаратуры, так чтобы запись производилась в мм;
- поместить плоскопараллельный брусок толщиной (10-20) мм между выдвинутым штоком преобразователя и площадкой на подвижной части штангенциркуля;
- выставить запускающий и останавливающий запись триггеры, так чтобы запись начиналась через (1-2) мм после начала движения штока и заканчивалась за (1-2) мм до

достижения штоком упора (для отсечки дребезга в моменты выдергивания бруска и соударения с упором);

- резко удалить брусок и записать отклик преобразователя (перемещение [мм] как функция времени [с]) при помощи программного обеспечения (в случае использования аппаратуры MGCplus программа Catman) и MS Excel;
- цифровые данные процесса аппроксимируются методом наименьших квадратов полиномом второй степени (5.1) пакетом "MS Excel":

$$y = \frac{a}{2}t^2 + vt + y_0 \tag{5.1}$$

- удвоенный коэффициент при квадратичном члене уравнения линии тренда есть максимально допустимое ускорение при измерении виброперемещений;
- если полученное значение меньше 50 м/c^2 , то преобразователь считать негодным к эксплуатации;

5.4 Определение нелинейности амплитудной характеристики

- 5.4.1 Определение нелинейности амплитудной характеристики выполнить в следующей последовательности:
- подключить преобразователь к вторичной аппаратуре и произвести полное перемещение штока. Изменение показаний свидетельствует о работоспособности преобразователя;
- закрепить штангенциркуль в приспособлении для статической градуировки и выдвинуть подвижную часть на 60 мм;
- закрепить преобразователь в приспособлении таким образом, чтобы кольцевая риска на штоке преобразователя была расположена на срезе гайки, и обнулить показания вторичного преобразователя;
 - установить подвижную часть штангенциркуля в нулевое положение;
- произвести перемещение штока преобразователя посредством подвижной части штангенциркуля с шагом 10 мм во всем диапазоне от минус 60 мм до плюс 60 мм, считая значение 60 мм на шкале штангенциркуля нулевым и устанавливая точное положение при помощи винта перемещения подвижной части штангенциркуля;
- получить значения коэффициентов преобразования в каждой точке как отношение перемещений (в диапазоне ± 60 мм с учетом знака) к разности показаний вторичной аппаратуры в текущей и в нулевой точках;

- найти отклонения максимального и минимального коэффициентов от значения,
 указанного в паспорте преобразователя, как отношение разности максимального
 (минимального) и паспортного к паспортному, выраженное в %;
- если максимальное из отклонений коэффициента преобразования превышает допустимое (±4%), преобразователь считать негодным к эксплуатации.
- 5.5 Определение относительной погрешности измерений перемещения и виброперемещения
- 5.5.1 Определение относительной погрешности измерений перемещения и виброперемещения разделено на два этапа, вследствие различных значений допускаемой погрешности вторичного преобразователя при больших и малых (вибро) перемещениях. Малыми считаются перемещения, когда в формуле (раздел 1 руководства по эксплуатации 470.24 РЭ) слагаемое $\frac{\Delta x \cdot k}{y}$ примерно равно $\frac{\Delta k}{k}$. Этому условию соответствуют перемещения

менее

$$y = \frac{\Delta x \cdot k \cdot k}{\Delta k \cdot 5} \approx 0.3 \cdot k \,, \tag{5.2}$$

где k – коэффициент преобразования из паспорта 470.24 ПС;

 Δx — допускаемая погрешность вторичного преобразователя MGCplus $\Delta x = 0,0003*45 \text{ мB/B} = 0,0135 \text{ мB/B})$ (раздел 1 руководства по эксплуатации 470.24 PЭ).

5.5.2 Для контроля относительной погрешности измерений перемещения (больших перемещений), необходимо произвести перемещение, фиксируя показания вторичного преобразователя (предварительно обнулив показания в нулевой точке) и штангенциркуля в 12-ти точках, равномерно распределенных по рабочему диапазону с шагом 10 мм (см п.5.4). Определить измеренное перемещение во всех точках (кроме нулевой) по формуле:

$$y_i = k \cdot (x_i - x_0), \tag{5.3}$$

где k – коэффициент преобразования из паспорта [мм/(мВ/В)],

x – показания вторичного преобразователя [мВ/В];

Относительную погрешность измерений перемещения определить по формуле:

$$\gamma_{yi} = \frac{y_i - y_{\text{urr}\,i}}{y_{\text{urr}\,i}} \cdot 100\%,$$
 (5.4)

где γ_{v} — фактическая относительная погрешность преобразователя;

ушт – перемещение, задаваемое штангенциркулем.

Определить допускаемую относительную погрешность измерений перемещения для всех $y_{\text{пит}}$ по формуле:

$$\gamma_{y} = \left[\frac{\Delta k}{k} + \frac{\Delta x \cdot k}{y}\right] \cdot 100 \tag{5.5}$$

где -
$$\frac{\Delta k}{k}$$
=0,04;

 Δx — допускаемая погрешность вторичного преобразователя MGCplus рассчитывается исходя из его характеристик как произведение основной относительной погрешности на используемый диапазон измерения $\Delta x = 0,0003*45 \text{ мB/B} = 0,0135 \text{ мB/B}$)

k – из паспорта.

Если фактическая относительная погрешность измерений перемещения превышает допускаемую, преобразователь считать негодным к эксплуатации.

5.5.3 Для контроля основной относительной погрешности измерений виброперемещения закрепить корпус преобразователя в специальном приспособлении на виброплатформе таким образом, чтобы шток преобразователя упирался в стол виброплатформы на (1-2) мм глубже крайнего выдвинутого положения рабочего диапазона.

Рассчитать параметры вибрации (ускорение и частоту колебаний), чтобы обеспечить виброперемещения 0,03, 0,1 и 0,3 мм исходя из следующего соотношения:

$$S = \frac{a \cdot 1000}{4 \cdot \pi^2 \cdot f^2} \tag{5.6}$$

где S – среднеквадратическое значение (СКЗ) виброперемещения, мм;

a – среднеквадратическое значение (СКЗ) ускорения, м/с²;

f – частота колебаний, Γ ц.

Параметры вибрации должны быть таковы, чтобы виброперемещение S не превосходило допускаемое, рассчитанное по формуле (1.1) и деленное на $\sqrt{2}$ (для перехода от амплитудного значения к среднеквадратичному (СКЗ)).

Возможная комбинация, например, из таблицы 5.1

Таблица 5.1

Параметр	Значение			
Частота f, Гц	80	40	40	
Ускорение a , м/ c^2	7,6	6,3	19	
Виброперемещение S, мм	≈0,03	≈0,1	≈0,3	
Максимально допустимое виброперемещение S , мм	0,14	0,56	0,56	

Эталонный канал измерения задаваемых параметров вибрации должен иметь погрешность не хуже 5%.

Настроить вторичную аппаратуру на запись процесса колебания штока преобразователя в мВ/В, выставив диапазон частот (10 - 200) Γ ц и время записи от 30 до 60 с (длительность процесса).

Произвести вибровоздействие на преобразователь в трех указанных режимах. При помощи программного обеспечения Catman записать каждый режим в память компьютера и по полученным временным реализациям рассчитать и построить спектры для эталонного канала и канала преобразователя перемещения.

По величине сигнала на спектре эталонного канала на испытательной частоте рассчитать виброперемещение в мм по формуле:

$$S_{i} = \frac{a \cdot 1000}{4 \cdot \pi^{2} \cdot f^{2}} = \frac{U}{K_{2m} \cdot K_{v3}} \cdot \frac{1000}{4 \cdot \pi^{2} \cdot f^{2}}$$
(5.7)

где U - величине сигнала [мВ] на спектре на испытательной частоте $f[\Gamma \mathfrak{u}]$;

 $K_{\text{эм}}$ – коэффициент преобразования акселерометра эталонного канала [пКл/(м/с²)];

 K_{y_3} – коэффициент преобразования усилителя заряда эталонного канала [мВ/пКл].

По величине сигнала на спектре канала преобразователя перемещения на испытательной частоте рассчитать виброперемещение в мм по формуле:

$$y_i = k \cdot x \,, \tag{5.8}$$

где k — коэффициент преобразования из паспорта, x — величина сигнала на спектре на испытательной частоте.

Относительную погрешность измерения виброперемещений определить по формуле:

$$\gamma_{y} = \frac{y_{i} - S_{i}}{S_{i}} \cdot 100\%, \tag{5.9}$$

где γ_{y} – фактическая относительная погрешность преобразователя;

 y_i – измеренное виброперемещение, мм;

 S_i – рассчитанное по формуле (5.6), задаваемое виброперемещение, мм.

Определить допускаемую относительную погрешность измерения виброперемещений для всех S_i по формуле (5.5), где - $\frac{\Delta k}{k}$ =0,04, Δx = 0,0135 для вторичного преобразователя MGCplus (п. 5.5.2), k – из паспорта.

Если фактическая относительная погрешность измерения виброперемещений превышает допускаемую, преобразователь считать негодным к эксплуатации.

6 Оформление результатов поверки

- 6.1 Преобразователи, удовлетворяющие требованиям настоящей методики, допускаются к применению.
- 6.2 При положительных результатах первичной или периодической поверки в паспорте 470.24 ПС производят запись о годности преобразователя к применению с указанием даты поверки и удостоверяют запись в установленном порядке.
- 6.3 Преобразователи, не удовлетворяющие требованиям, бракуют и не допускают к выпуску из производства, ремонта, а находящиеся в эксплуатации к применению.

Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)					Входящий №			
	изме-	заменен-	новых	анулиро-	Bcero		сопроводи-		
Изм	ненных	ных		ванных	листов.	№ докум.	тельного	Подп.	Дата
					(страниц)		докум. и		
					в докум.		дата		
<u> </u>									
							7,		
ļ									
									